

A  
AT

TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

STABILIZOVANÝ ZDROJ

**TSZ 75**

## STABILIZOVANÝ ZDROJ TSZ 75

Stabilizovaný tranzistorový zdroj A R I T M A se užívá v laboratorních, zkušebnách, opravných apod. jako zdroj nízkých stejnosměrných napětí vysoce stabilizovaných. Zdroj je určen pro práci v normálním prostředí bez náhlých změn teploty s klimatickými podmínkami, kde teplota je v mezích +10 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu je max. 60 % při 25 °C. Zdroj je určen pro provoz v uzavřených prostorách bez umělé regulace klimatických podmínek v oblastech s mírným klimatem a velmi málo agresivní atmosférou (ČSN 03 8203).

Svými vlastnostmi je určen především pro napájení tranzistorových a logických integrovaných obvodů a zařízení. Představuje základní vybavení pracoviště pracujícího s tranzistory a integrovanými obvody. V jednom přístroji je umístěno celkem pět samostatných, zcela oddělených zdrojových částí. Tři zdrojové části mají pevně nastavená výstupní napětí vhodná pro napájení zesilovačů a logických integrovaných obvodů. U dvou zdrojových částí je možnost nastavení výstupního napětí a možnost volby maximálního výstupního proudu. Těchto dvou zdrojových částí se dá též použít jako stabilizátoru proudu. Všechny zdrojové části zdroje TSZ 75 jsou jištěny automatickými elektronickými pojistkami, které ochraňují napájené zařízení i zdroj před přetížením nebo zkratem. Výstupní napětí nastavitelných zdrojů se nastavuje a odebírá na stupnicích přepinačů a potenciometrů. Výstupní proud všech pěti zdrojových částí lze měřit vestavěnými měřicími přístroji na panelu zdroje.

**VŠEOBECNÝ  
POPIS**

Přístroj je zabudován do celokovové skříně opatřené držadlem pro přenášení. Výstupní svorky, kontrolní měřící přístroje a všechny ovládací prvky jsou soustředěny na čelní stěně přístroje. Pohled na přístroj zepředu je na obr. 2. Na zadní stěně je umístěna zásuvka síťové šňůry, pouzdro s pojistkou pro síťové napětí a konektor pro připojení vnějšího ovládání regulovatelných zdrojů /obr.1/, dále pouzdro s pojistkou pro externí použití měřicího přístroje MP 2.

**POPIS**


Stabilizovaný tranzistorový zdroj A R I T M A TSZ 75 se sestává z pěti samostatných zdrojů navzájem od sebe oddělených. Jsou to pevně nastavené zdroje 5 V, zdroje A a B 15 V a dva zdroje regulovatelné 0 - 36 V.

**ZDROJE A a B  
15V**

Zdroje A a B 15 V jsou pevně nastavené zdroje stejnosměrného stabilizovaného napětí vhodné pro napájení integrovaných zesilovačů a tranzistorových obvodů. Jsou automaticky jištěny elektronickými pojistkami proti prourovému přetížení a zkratu. Indikace přetížení je kontrolní žárovkou u zdířek příslušného zdroje.

**ZDROJ 5V**

Zdroj 5 V je stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí vhodný pro napájení logických obvodů. Je automaticky jištěn elektronickou pojistkou proti prourovému i napěťovému přetížení. Proudové i napěťové přetížení je indikováno kontrolní žárovkou. Při prourovém přetížení po odlehčení zdroje automaticky žárovka přetížení zhasne. Při napěťovém přetížení vestavěný tyristor zkratuje výstupní svorky zdroje, tím i případné vyšší napětí připojené na svorky zdroje zvenku. Kontrolní žárovka přetížení svítí dále i po odstranění napěťového přepětí a je třeba zdroj vypnutím a opětovným zapnutím uvést do předchozího stavu. Při prvním zapnutí zdroje, je-li zdroj delší dobu mimo provoz, se někdy stane, že vlivem nabíjecích proudů kondenzátorů ve stabilizátoru sepne tyristor napěťové ochrany a rozsvítí se kontrolní žárovka přetížení zdroje 5 V. Vypnutím a opětovným zapnutím se uvede zdroj do správné funkce.



Obr.1.Pohled na zadní stranu zdroje;

- P0 1 síťová pojistka zdroje
- N1 4 nožová lišta pro vnější ovládání zdroje
- SZ přívodní síťová zásuvka
- P0 2 pojistka pro externí měření přístrojem MP 2

### REGULOVATELNÉ ZDROJE 0 - 36V

Kromě zdrojů s pevným nastaveným napětím jsou ve zdroji TSZ 75 dva oddělené naprostoto shodné zdroje s nastavitelným napětím a proudem. Každý zdroj obsahuje samostatný regulátor napětí a proudu. Ve zvoleném režimu před-

chází automaticky stabilizace napětí ve stabilizaci proudu a naopak. Napětí lze nastavit libovolné od 0 do 36 V, proud skokově od 0,2 A do 2 A. Omezením výstupního proudu je zdroj automaticky jištěn proti přetížení a zkratu.

Stabilizace napětí a proudu je indikována na ovládacím panelu kontrolními žárovkami (stabilizace napětí modrou, stabilizace proudu červenou kontrolní žárovkou).

Napětí na zdrojích se nastavuje na přepinači a potenciometru se stupnicemi cejchovanými ve voltech. Maximální velikost výstupního proudu se nastavuje skokově přepinačem v osmi rozsazích. Odběr ze zdrojů se kontroluje na měřicích přístrojích zabudovaných na čelním panelu. Oba zdroje 0 až 36 V lze zapojit do série a tím získat regulovatelné napětí 0 až 72 V. Oba regulovatelné zdroje lze též externě ovládat pomocí proměnného odporu nebo napětí.

### OVLÁDÁNÍ ZDROJE EXTERNÍM NAPĚTÍM NEBO ODPOREM

Regulovatelné zdroje A a B 0 až 36 V lze ovládat po stisknutí příslušného tlačítka EXT. REF. externě buď napětím nebo odporem. Lze ovládat samostatně jak velikost napětí, tak maximální velikost proudu. Při ovládání vnějším napětím smí být maximální velikost vnějšího ovládacího napětí 6 V (platí i pro ovládání zdroje proudu). Při ovládání vnějším odporem může být hodnota odporu  $0 - \infty$ . Průběh napětí (proudu) není lineárně závislý na velikosti ovládacího odporu. Externím napětím nebo odporem lze ovládat buď samostatně stabilizátor napětí, případně stabilizátor proudu, nebo oba stabilizátory současně (dvě referenční napětí nebo dva externí odpory). Při ovládání pouze stabilizátoru napětí vnějším odporem nebo vnějším referenčním napětím je třeba propojit příslušné svorky na liště NL 4 dle tab. 1 (liště na zadní straně přístroje), aby stabilizátor proudu byl ovladatelný přepinačem proudu na přední straně přístroje. Při ovládání pouze stabilizátoru proudu vnějším odporem nebo vnějším referenčním napětím je třeba propojit příslušné svorky opět podle tab. 1 na liště NL 4, aby stabilizátor napětí byl ovladatelný přepinačem a potenciometrem napětí na přední straně přístroje.

Pro stabilizátor, u kterého jsou propojeny svorky na nožové liště NL 4 potom pro výstupní hodnoty platí údaj

stupnice ovládacích prvků na předním panelu.

Tabulka 1 udává vždy dvojici špiček, které je nutno propojit, aby zvolený stabilizátor byl ovládán přepinači na panelu zdroje i při stisknutém tlačítku EXT. REF.

### TABULKA 1


Regulovatelný zdroj A 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/1 - NL 4/2 NL 4/3 - NL 4/4
Regulovatelný zdroj B 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/7 - NL 4/8 NL 4/9 - NL 4/10

### OVLÁDÁNÍ REGULOVATELNÉHO ZDROJE NAPĚTÍM

Po stisknutí tlačítka EXT. REF. lze ovládat regulovatelné zdroje A a B pomocí externího referenčního napětí. Referenční stejnosměrné napětí se přivádí na svorky lišty NL 4 podle tabulky 2 proti + svorce příslušného zdroje (viz obr. 3). Externí napětí smí být v rozsahu 0 - 6 V. Výstupní napětí proud zdroje bude podle velikosti ovládacího napětí při nastavených přepinačích na maximální napětí (proud) cca 0 - 30 V (0 - 1,8 A). Externím napětím lze plynule měnit velikost výstupního napětí (proudu) v celém rozsahu regulace. Výstupní napětí proud je lineárně závislé na velikosti vnějšího externího napětí. Při přepnutí přepinače napětí (proudu) na jinou hodnotu se změní výstupní napětí (proud) v poměru změny hodnot na přepinačích. Stabilizátor (napětí nebo proudu), který má být ovládán pouze přepinačem na předním panelu, je třeba propojit dle tabulky 1.

### TABULKA 2

Regulovatelný zdroj A 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/5 (+napětí) NL 4/6 (-napětí)
Regulovatelný zdroj B 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/11 (+napětí) NL 4/12 (-napětí)



**Obr. 2. Pohled na přední panel;**

○ zdírky pro měření vnějšího proudu na měřicí přístroji MP 2 výstupní svorky zdrojů

⊗ kontrolní žárovky

MP 1 měřicí přístroj proudu regulačního zdroje A

MP 2 měřicí přístroj pro měření proudu pevně nastavených zdrojů s možností použití pro vnější měření proudu do 2 A

MP 3 měřicí přístroj proudu regulačního zdroje B

Tl 1 tlačítko pro volbu externího řízení reg. zdroje A

Tl 6 tlačítko pro volbu externího řízení reg. zdroje B

Tl 2 } - tlačítka pro měření výstupních proudů pevně na-

Tl 4 } stavených zdrojů


Tl 5 tlačítko pro použití měř. přístroje MP 2 pro měření vnějšího proudu

- Př 1 přepínač napětí reg. zdroje A
- Př 2 přepínač proudu reg. zdroje A
- Př 3 přepínač napětí reg. zdroje B
- Př 4 přepínač proudu reg. zdroje B
- P 1 jemný regulátor napětí reg. zdroje A
- P 2 jemný regulátor napětí reg. zdroje B

- Zd 1 výstupní zdírky zdroje 0 - 36 V A
- Zd 2 výstupní zdírky zdroje 0 - 36 V B
- Zd 3 výstupní zdírky zdroje 15 V A
- Zd 4 výstupní zdírky zdroje 15 V B
- Zd 5 výstupní zdírky zdroje 5 V
- Zd 6 zdírky pro měření vnějšího proudu na přístroji MP 2

- Ž 1 indikační žárovka stabilizace napětí reg. zdroje A
- Ž 2 indikační žárovka stabilizace proudu reg. zdroje A
- Ž 3 indikační žárovka stabilizace napětí reg. zdroje B
- Ž 4 indikační žárovka stabilizace proudu reg. zdroje B
- Ž 5 - Ž 7 } kontrolní žárovky indikace přetížení
- Ž 8 indikační žárovka zapnutí zdroje

Tl 7 síťové tlačítko



Obr. 3. Ovládání zdroje ext. ref. napětím;

U ext. externí řídící napětí dle tab. 2

NL 4 nožová lišta pro vnější ovládání, špička dle tab. 1, případně tab. 2


Z 1 výstupní + svorka zdroje

Z 2 výstupní - svorka zdroje

## OVLÁDÁNÍ REGULOVATELNÉHO ZDROJE VNEJŠÍM ODPOREM

Po stisknutí tlačítka EXT. REF. lze ovládat regulované zdroje A a B pomocí vnějšího odporu. Při regulaci se využívá vnitřního referenčního napětí, které se vede přes vnější odpor zpět do zdroje. Vnější regulační odpor je zapojen mezi špičky podle tab. 3. Při nulové hodnotě vnějšího odporu odpovídá výstupní napětí hodnotám nastaveným na ovládacích přepínačích zdroje. Závislost mezi výstupním napětím a regulačním odporem není lineární.

Stabilizátor, který má být ovládán pouze přepínačem na předním panelu, je třeba propojovat podle tabulky 1. Zapojení je názorné z obrázku 4.



**Obr. 4**

- Z 1, Z 2 výstupní svorky zdroje
- R vnější regulační odpor
- NL 4 nožová lišta pro vnější ovládání, zapojení špičky dle tab. 3, případně tab. 1

## TABULKA 3

		Regulační odpor mezi špičky
Regulovatelný zdroj A 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/1 - NL 4/2 NL 4/3 - NL 4/4
Regulovatelný zdroj B 0 - 36 V	stabilizátor napětí stabilizátor proudu	NL 4/7 - NL 4/8 NL 4/9 - NL 4/10

Ovládací a kontrolní prvky všech zdrojových částí, měřicí přístroje a vstupní svorky jsou umístěny na předním panelu přístroje přehledně graficky upraveném. Výstupní proud kteréhokoli neregulovatelného zdroje lze měřit po stisknutí příslušného tlačítka vestavěnými měřicími přístroji. Vestavěného přístroje MP 2 lze též použít pro vnější měření proudu. Stisknutím tlačítka EXT. REF. se vypne ovládání regulovatelných zdrojů přepinači na panelu přístroje a oba zdroje lze externě ovládat pomocí odporu nebo napětí přes nožovou lištu umístěnou na zadní části přístroje. Uvnitř zdroje jsou za předním panelem výmenné desky s tištěnými spoji jednotlivých stabilizátorů. V zadní části zdroje je síťový transformátor, filtrační kondenzátor, usměrňovací diody a odpory s tepelnými pojistkami proti tepelnému přetížení zdroje. Na zadní straně zdroje pod krytem na chladičích jsou výkonové polovodičové prvky.

Zdroj se uvede v chod zapnutím síťového vypínače. Zapnutí signalizuje kontrolní žárovka na panelu. Červené žárovky signalizují přetížení příslušného zdroje, u regulovatelných zdrojů stav, kdy zdroj je v režimu stabilizace proudu. Režim stabilizace napětí je u regulovatelných zdrojů indikován modrou žárovkou. Proti dlouhotrvajícímu výkonovému přetížení je zdroj uvnitř jištěn tepelnou pojistkou, která zdroj odpojí od sítě.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj	5 V	A 15 V	B 15 V	A 0 - 36 V	B 0 - 36 V
Výstupní napětí	5 V	15 V	15 V	0 - 36 V	0 - 36 V
Max. chyba výstupního napětí při max. zátěži	$\pm 50 \text{ mV}$	$\pm 100 \text{ mV}$	$\pm 100 \text{ mV}$	$< \pm 2\%$	$\pm 2\%$
Rozsah výstupního proudu	2 A	1 A	1 A	2 A	2 A

Max. chyba výstupního proudu	-	-	-	rozdíl od údaje přepínače	
				<5 %	<5 %
Zvlnění výst. napětí při max. záťaze	<2 mV	<1 mV	<1 mV	<1 mV	<1 mV
Zvlnění při stabilizaci proudu	-	-	-	<10 mV	<10 mV
Vnitřní odpór	<10 mΩ	<20 mΩ	<20 mΩ	<10 mΩ	<10 mΩ
Stabilizační činitel	> 2500	> 2500	> 2500	> 2000	> 2000

## OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

K ustálení parametrů zdroje podle technických údajů dojde za cca 20 min. po zapnutí zdroje.

Možnost použití prostředního měřicího přístroje MP 2 pro vnější měření proudu v rozsahu 2 A.

Stabilizace proudu nastavitelná na rozsahy 0,2 A, 0,5 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,5 A, 1,8 A, 2 A

Při zatížení obou regulačních zdrojů současně smí být maximální součet výstupních proudů 2 A Ireg. A + Ireg. B 2 A.

Při zatížení pevně nastavených zdrojů současně smí být maximální záťaz z každého zdroje 0,7 jmenovité hodnoty výstupního proudu.

**NAPÁJENÍ** síť 220 V + 10 % 50 Hz ± 3 %  
- 15 %

**PŘÍKON** 350 VA při max. dovoleném zatížení všech zdrojů

**JIŠTĚNÍ**

sítová pojistka pro 220 V      250/4A T  
 pojistka pro měřící přístroj  
 při externím použití                250/2A  
 uvnitř zdroje jištění drátovými odpory s tav-  
 nými trubičkovými pojistikami

**ROZMĚRY**

šířka                188 mm  
 výška                249 mm  
 hloubka             395 mm

**HMOTNOST**

cca 13 kg

**NÁVOD K OBSLUZE**

Zdroj TSZ 75 může obsluhovat pouze vyškolený technik (osoba poučená podle čl. 33 nebo znalá podle čl. 34 ČSN 34 3100). Při provozu je důležité dodržet správnou velikost napájecího napětí a maximálních dovolených záťaze podle technických údajů zdroje.

**PŘIPOJENÍ****NA SÍŤ**

Zdroj TSZ 75 se připojuje na síť 220 V/50 Hz přívodní sítovou šňůrou, která se dodává jako příslušenství zdroje.

**OVLÁDACÍ PRVKY**

Všechny ovládací prvky jsou umístěny na čelní straně přístroje. Nastavení napětí regulovatelných zdrojů se provádí přepinači Př 1 a Př 3 a potenciometry P 1 a P 2. Zlom, kde regulovatelný stabilizátor přepíná z režimu regulace napětí do režimu regulace proudu se nastavuje skokově přepinači Př 2 a Př 4. Odběr regulovatelných zdrojů lze kontrolovat na měřicích přístrojích MP 1 a MP 3. Přepinači Př 2 a Př 4 se též přepíná rozsah měřícího přístroje (1 A a 2 A). Kontrolkami Ž 1, Ž 2, Ž 3 a Ž 4 je indikován stav stabilizátoru je-li v oblasti režimu stabilizace napětí nebo stabilizace proudu. Tlačítka Tl 1 a Tl 6 lze vypnout vnitřní referenční napětí zdroje a zdroj ovládat externě buď napětím nebo proměnným odporem.

Vývody pro externí ovládání jsou na zadní straně zdroje na nožové liště obr. 1. Výstupní svorky pevně nastavených zdrojů jsou umístěny ve střední části předního panelu viz obr. 2. U výstupních zdírek zdrojů 5 V, 15 VA

a 15 VB jsou červené kontrolní žárovky indikující přetížení zdrojů. Stisknutím tlačítka Tl 2 - Tl 3 lze na měřícím přístroji MP 2 kontrolovat odběr ze zvoleného zdroje. Pomocí tlačítka Tl 5 lze použít měřicího přístroje MP 2 pro vnější měření proudu s rozsahem 2 A. Měřicí přístroj je proti přetížení jištěn tavnou pojistkou na zadní straně zdroje. Zdírky pro připojení měřeného proudu jsou patrné z obr. 2. Tlačítkem Tl 7 se připojuje zdroj na síťové napětí. Zapnutí zdroje indikuje kontrolní žárovka Ž 8.

### **OPRAVY A VÝMĚNY POJISTEK UVNITŘ ZDROJE**

Při poruše funkce zdroje může vyškolený technik (viz návod k obsluze) provést kontrolu, případně výmenu nebo opravu pojistek uvnitř zdroje. Zdroj je nejprve nutno od sítě odpojit vytažením síťové šňůry! Po sejmoutí krytu zdroje jsou v levé zadní části zdroje na destičce nad transformátorem upevněny tavné pojistky, v zadní části zdroje drátové odpory s tepelnou pojistkou proti přetížení. Vadnou tavnou pojistkou lze vyměnit za pojistku novou, vždy ale pouze za hodnotu uvedenou na destičce s pojistkami. Tepelné pojistky na drátových odporech lze opravit zpětným připájením pružiny. Připájením na drátových odporech lze pojistku opravit až 10krát.

### **ZÁRUKA A OPRAVY**

Výrobní závod poskytuje na tento výrobek záruku ve smyslu vyhlášky č. 135/64 MVS a MTS ze dne 30. 6. 1964. Záruka zaniká při provedení jakýchkoli nedovolených zásahů do elektrické funkce nebo mechanické konstrukce přístroje. Opravy přístrojů v záruce i mimo záruční dobu provádí výrobní závod. Bude-li třeba zaslat přístroj k opravě nebo přezkoušení, zašlete jej s připojeným záručním listem a popisem závady na adresu:

**Závody průmyslové automatizace, ČAKOVICE n.p.  
závod VYSOČANY 180 31 Praha 9, Fučíkova 44**

## PŘEHLED ZÁVAD ZDROJE PŘI PŘERUŠENÍ NĚKTERÉ Z POJISTEK

Závada	Předpokládaná příčina závady	Opravu provést
Zdroj nelze zapnout	Vadná síťová pojistka na zadní straně zdroje  Přerušené tepelné pojistky na drátových odporech	Výměnou pojistky P011 2A/T  Připájením pružin pojistek odporů R
Chybí napětí na zdroji 5 V	Vadná pojistka P03 250/4AT	Pojistku P03 (4A/T) vyměnit
Chybí napětí zdroje 15 VA	Vadná pojistka P01 250/2,5 AT	Pojistku P01 (2,5 AT) vyměnit
Chybí napětí zdroje 15 VB	Vadná pojistka P02 250/2,5 AT	Pojistku P02 (2,5 AT) vyměnit
Chybí napětí 0 - 36 V zdroje A	Vadná pojistka P06 4A/T P07 0,63A/T P09 0,63A/T	Vadnou pojistku vyměnit
Chybí napětí 0 - 36 V zdroje B	Vadná pojistka P04 4A/T P05 0,63A/T P010 0,63A/T	Vadnou pojistku vyměnit
Neměří měřící přístroj MP 2 při použití EXT. měření	Vadná pojistka P0 12 na zadní straně zdroje	Pojistku P012 (2A) vyměnit

# ROZPIS ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

## DESKA D/Z 751

ODPORY	Označení	Druh	Norma
	R 1	odpor vrstvový 0,5 W	TR 152 330/A
	R 2	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 3	odpor vrstvový	TR 191 1K8/J
	R 4	odpor vrstvový	TR 191 4K7/J
	R 5	odpor drátový	TR 521 1Ω
	R 6	odpor drátový	TR 636 150/A
	R 7	odpor drátový	TR 521 1Ω
	R 8	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 9	odpor vrstvový	TR 191 220R/J
	R 10	odpor vrstvový	TR 191 270R/J
	R 11	odpor vrstvový	TR 191 3K3/J
	R 12	odpor vrstvový	TR 191 22K/J
	R 13	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 14	odpor vrstvový	TR 191 680K/J
	R 15	odpor vrstvový	TR 191 2K7/J
	R 16	odpor vrstvový	TR 635 1K/A
	R 17	odpor vrstvový	TR 635 1K/A
	R 18	odpor vrstvový	TR 151 6K8/J
	R 19	odpor vrstvový	TR 191 22/J
	R 20	odpor vrstvový	TR 191 1K5/J
	R 21	odpor vrstvový	TR 191 82/J
	R 22	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 23	odpor vrstvový 0,5 W	TR 152 330/A
	R 24	odpor vrstvový	TR 191 150R/J
	R 25	odpor vrstvový	TR 191 82/J
	R 26	odpor drátový	TR 636 2J2
	R 27	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 28	odpor vrstvový	TR 191 68/J
	R 29	odpor vrstvový	TR 191 47K/J
	R 30	odpor vrstvový	TR 191 68K/J
	R 31	odpor vrstvový	TR 191 220R/J
	R 32	odpor vrstvový	TR 191 470R/J
	R 33	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 34	odpor vrstvový	TR 191 5K6/J
	R 35	odpor vrstvový	TR 191 2K2/J
	R 36	odpor vrstvový	TR 191 7K5/J
	R 37	odpor vrstvový	TR 191 6 K8/J
	R 38	odpor vrstvový	TR 191 82/J

Označení	Druh	Norma	
R 39	odpor vrstvový	TR 191	2K2/J
R 40	odpor vrstvový	TR 191	330/A
R 41	odpor vrstvový	TR 191	150R/J
R 42	odpor vrstvový	TR 191	82/J
R 43	odpor drátový	TR 636	2J2
R 44	odpor vrstvový	TR 191	220R/J
R 45	odpor vrstvový	TR 191	2K2/J
R 46	odpor vrstvový	TR 191	68/J
R 47	odpor vrstvový	TR 191	47K/J
R 48	odpor vrstvový	TR 191	680K/J
R 49	odpor vrstvový	TR 191	470R/J
R 50	odpor vrstvový	TR 191	2K2/J
R 51	odpor vrstvový	TR 191	5K6/J
R 52	odpor vrstvový	TR 191	2K2/J
R 53	odpor vrstvový	TR 191	7K5/J
R 54	odpor vrstvový	TR 191	6K8/J
R 55	odpor drátový	TR 521	437
R 56	odpor drátový	TR 521	437
<b>KONDENZÁTORY</b>			
C 1	kondenzátor elyt.	TE 984	1 G-PVC
C 2	kondenzátor elyt.	TE 984	1 G-PVC
C 3	kondenzátor elyt.	TE 984	1 G-PVC
C 4	kondenzátor elyt.	TE 984	1 G-PVC
C 5	kondenzátor elyt.	TE 984	G 2-PVC
C 6	kondenzátor keramický	TK 724	1n
C 7	kondenzátor keramický	TK 782	150n
C 8	kondenzátor keramický	TK 782	150n
C 9	kondenzátor keramický	TK 782	150n
C 10	kondenzátor	TC 235	10k
C 11	kondenzátor	TC 235	10k
C 12	kondenzátor	TC 235	10k
C 13	kondenzátor	TC 235	10k
C 14	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC
C 15	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC
C 16	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC
C 17	kondenzátor keramický	TK 724	1n
C 18	kondenzátor elyt.	TE 986	G 1-PVC
C 20	kondenzátor svitkový	TC 235	10k
C 21	kondenzátor svitkový	TC 235	10k
C 22	kondenzátor svitkový	TC 235	10k
C 23	kondenzátor svitkový	TC 235	10k
C 24	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC

Označení	Druh	Norma
C 25	kondenzátor elyt.	TE 986 C 5-PVC
C 26	kondenzátor elyt.	TE 986 G 5-PVC
C 27	kondenzátor elyt.	TE 981 G 1-PVC
C 28	kondenzátor keramický	TK 724 1 n
C 30	kondenzátor keramický	TK 782 100 n
C 31	kondenzátor keramický	TK 783 68 n
<b>POTENCIOMETRY</b>		
P 1	potenciometr drátový	WK 675 50 1 K
P 2	potenciometr vrstvový	TP 110 680
P 3	potenciometr vrstvový	TP 110 680
P 4	potenciometr drátový	WK 679 50 1K5
P 5	potenciometr vrstvový	TP 110 680
P 6	potenciometr drátový	WK 679 50 1K5
<b>POLOVODIČOVÉ PRVKY</b>		
D 2	Zenerova dioda	KZ 703
D 3	křemíková dioda	KY 132/150
D 4	křemíková dioda	KY 132/150
D 5	křemíková dioda	KY 132/150
D 6	křemíková dioda	KY 132/150
D 7	křemíková dioda	KY 132/150
D 8	křemíková dioda	KY 132/150
D 9	křemíková dioda	KY 132/150
D 10	křemíková dioda	KY 132/150
T 1	křemíkový tranzistor	KF 517
T 2	křemíkový tranzistor	KF 507
T 3	křemíkový tranzistor	KF 507
T 4	křemíkový tranzistor	KF 517
T 5	křemíkový tranzistor	KF 507
T 6	křemíkový tranzistor	KF 507
T 7	křemíkový tranzistor	KF 507
T 8	křemíkový tranzistor	KF 517
T 9	křemíkový tranzistor	KF 507
T 10	křemíkový tranzistor	KF 507
TS 1	tyristor	KT 710
IO 1	integrovaný obvod	MAA 723
IO 2	integrovaný obvod	MAA 723
IO 3	integrovaný obvod	MAA 723

**DESKA D/Z 752**

<b>ODPORY</b>	<b>Označení</b>	<b>Druh</b>	<b>Norma</b>
R 1	odpor vrstvový	TR 191	43 K
R 2	odpor vrstvový	TR 191	33K/J
R 3	odpor vrstvový	TR 191	500R/J
R 4	odpor vrstvový	TR 191	6K8/J
R 5	odpor vrstvový	TR 191	1K2/J
R 6	odpor vrstvový	TR 191	4K7/J
R 7	odpor vrstvový	TR 191	68K/J
R 8	odpor vrstvový	TR 191	1K2/J
R 9	odpor vrstvový	TR 191	1K/J
R 10	odpor vrstvový	TR 191	1K/J
R 11	odpor drátový	TR 506	1 0/A
R 12	odpor drátový	TR 506	1 0/A
R 13	odpor drátový	TR 506	1 0/A
R 14	odpor vrstvový	TR 161	221 ±0,5%
R 15	odpor vrstvový	TR 191	18R/J
R 16	odpor vrstvový	TR 161	18K/E
R 17	odpor vrstvový	TR 161	1K/E
R 18	odpor drátový	TR 636	220/B
R 19	odpor drátový	TR 636	270/B
R 20	odpor vrstvový	TR 191	390R/J
R 21	odpor vrstvový	TR 191	390R/J
R 22	odpor vrstvový	TR 191	1K5/J
R 23	odpor vrstvový	TR 191	33K/J
R 24	odpor vrstvový	TR 191	27K/J
R 25	odpor vrstvový	TR 191	27K/J
R 26	odpor vrstvový	TR 191	33K/J
R 27	odpor vrstvový	TR 191	6K8/J
R 28	odpor vrstvový	TR 191	6K8/J
R 29	odpor vrstvový	TR 191	1K5/J
R 30	odpor vrstvový	TR 191	2K7/J
R 31	odpor vrstvový	TR 161	1K1/E
R 32	odpor vrstvový	TR 191	1K2/J
R 33	odpor vrstvový	TR 161	1K/E
R 34	odpor vrstvový	TR 191	390R/J
R 35	odpor vrstvový	TR 191	390R/J
R 36	odpor vrstvový	TR 191	6K8/J

**KONDENZÁTORY**

Označení	Druh	Norma	
C 1	kondenzátor elyt.	TE 986	2M
C 2	kondenzátor MP	TE 180	M15
C 11	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC
C 12	kondenzátor elyt.	TE 986	G 5-PVC
C 13	kondenzátor elyt.	TE 986	G 2-PVC
C 14	kondenzátor keramický	TK 783	100n
C 15	kondenzátor keramický	TK 783	100n
C 16	kondenzátor keramický	TK 783	4n7
C 17	kondenzátor keramický	TK 704	220
C 18	kondenzátor keramický	TK 775	22
C 19	kondenzátor keramický	TK 744	1n
C 20	kondenzátor keramický	TK 783	100n
C 21	kondenzátor keramický	TK 783	100n
C 22	kondenzátor elyt.	TE 986	G 2-PVC

**POTENCIOMETRY**

P 1	potenciometr drátový	WK 679	50 4K7
P 2	potenciometr vrstvový	TP 110	6k8
P 3	potenciometr vrstvový	TP 110	6k8
P 4	potenciometr drátový	WK 679	50 1k

**POLOVODIČOVÉ  
PRVKY**

D 1	Zenerova dioda	KZZ 71
D 2	křemíková dioda	KA 502
D 7	křemíková dioda	KY 130/80
D 8	křemíková dioda	KY 130/80
D 9	křemíková dioda	KY 130/80
D 10	křemíková dioda	KY 130/80
D 11	Zenerova dioda	7NZ 70
D 12	Zenerova dioda	7NZ 70
D 13	Zenerova dioda	KZZ 71
D 16	křemíková dioda	KA 502
D 17	křemíková dioda	KA 502
D 20	křemíková dioda	KA 502
D 21	křemíková dioda	KA 502
D 22	křemíková dioda	KA 502
D 23	křemíková dioda	KA 502
D 24	Zenerova dioda	KZ 721
D 26	Zenerova dioda	KZZ 71
D 28	křemíková dioda	KA 501
D 29	křemíková dioda	KA 501

Označení	Druh	Norma
T 1	křemíkový tranzistor	KF 517
T 2	křemíkový tranzistor	KF 517
T 3	křemíkový tranzistor	KF 517
T 4	křemíkový tranzistor	KF 508
T 5	křemíkový tranzistor	KF 508
T 6	křemíkový tranzistor	KC 507
T 7	křemíkový tranzistor	KC 507
T 8	křemíkový tranzistor	KF 517
T 9	křemíkový tranzistor	AF 517
I0 1	integrovaný obvod	MAA 501
I0 2	integrovaný obvod	MAA 502

**RÁM ZDROJE**

ODPORY	Označení	Druh	Norma
	R 13 - R 17	odpor vrstvový	TR 161 221 $\pm$ 0,5 %
	R 19 - R 29	odpor vrstvový	TR 161 1,09k $\pm$ 0,5 %
	R 30	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 31	odpor vrstvový	TR 161 221 $\pm$ 0,5 %
	R 32	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 33	odpor vrstvový	TR 161 221 $\pm$ 0,5 %
	R 34	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 35	odpor vrstvový	TR 161 221 $\pm$ 0,5 %
	R 36	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 41	odpor vrstvový	Wk 650 54 680 A
	R 42	odpor vrstvový	Wk 650 54 680 A
	R 43	odpor vrstvový	Wk 636 1k/A
	R 44	odpor vrstvový	Wk 636 1k/A
	R 1 - R 11	odpor vrstvový	TR 161 1,05 $\pm$ 0,5 %
	R 12	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 14	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 16	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 17	odpor vrstvový	TR 161 332 $\pm$ 0,5 %
	R 46	odpor drátový	Wk 669 44 6,8
	R 47	odpor drátový	Wk 669 44 6,8 <u>0</u>
	R 48	odpor drátový	Wk 669 44 4,8

Označení	Druh	Norma
R 50	odpor vrstvový	WK 650 54 100Ω
R 51	odpor vrstvový	WK 650 54 100Ω
R 52	odpor vrstvový	WK 650 54 100Ω
R 53	odpor vrstvový	WK 650 54 100Ω
<b>KONDENZÁTORY</b>		
C 1	kondenzátor	TC 185 68k
C 2	kondenzátor	TC 185 68k
C 3	kondenzátor elyt.	TE 988 G2 - PVC
C 4	kondenzátor elyt.	TE 988 G2 - PVC
C 5	kondenzátor elyt.	TC 937a 5G - PVC
C 6	kondenzátor elyt.	TC 937a 5G - PVC
C 7	kondenzátor elyt.	TE 986 50M - PVC
C 8	kondenzátor elyt.	TE 984 50M - PVC
C 9	kondenzátor elyt.	TE 984 50M - PVC
<b>ŽÁROVKY</b>		
Ž 1 - Ž 6	telefonní žárovka	24 V/0,05 A
Ž 7	telefonní žárovka	12 V/0,05 A
Ž 8	telefonní žárovka	24 V/0,05 A
<b>POTENCIOMETRY</b>		
P 1	potenciometr drátový TP 680 23/A 1k2	
P 2	potenciometr drátový TP 680 23/A 1k2	
<b>PŘEPÍNAČE</b>		
Př 1	přepinač	WK 533 35
Př 2	přepinač	WK 533 37
Př 3	přepinač	WK 533 35
Př 4	přepinač	WK 533 37
<b>TLAČÍTKOVÉ VYPINAČE</b>		
Tl 1 - Tl 6	tlač. souprava	OK 470 0187
Tl 7	síťové tlačítko	OK 470 0188
<b>POJISTKY</b>		
Po 1	pojistková vložka	2,5 A/250 T ČSN 354 733
Po 2	pojistková vložka	2,5 A/250 T ČSN 354 733

Označení	Druh	Norma
P0 3	pojistková vložka	4 A/250 T ČSN 354 733
P0 4	pojistková vložka	4 A/250 T ČSN 354 733
P0 5	pojistková vložka	0,63 A/250 T ČSN 354 733
P0 6	pojistková vložka	4 A/250 T ČSN 354 733
P0 7	pojistková vložka	0,63 A/250 T ČSN 354 733
P0 9	pojistková vložka	0,63 A/250 T ČSN 354 733
P0 10	pojistková vložka	0,63 A/250 T ČSN 354 733
P0 11	pojistková vložka	4 A/250 T ČSN 354 733
P0 12	pojistková vložka	2 A/250 ČSN 354 733
<b>MEŘÍCI PŘÍSTROJ</b>		
MP 1	ampermetr bez vnitřního bočníku	389 113 590 501
MP 2	ampermetr bez vnitřního bočníku	389 113 590 501
MP 3	ampermetr bez vnitřního bočníku	389 113 590 501
<b>TLUMIVKA</b>		
L 1		ON 657 0028
L 2		ON 657 0028

**DESKA DU 1**

<b>POLOVODIČE</b>	<b>Označení</b>	<b>Druh</b>	<b>Norma</b>
	T 1	tranzistor	KD 601
	T 2	tranzistor	KD 601
	T 3	tranzistor	KD 601
	D 1	dioda	KY 708
	D 2	dioda	KY 708
	D 3	dioda	KY 708
	D 4	dioda	KY 708
<b>KONDENZÁTORY</b>	C 1	kondenzátor	TC 235 10k
	C 2	kondenzátor	TC 235 10k
	C 3	kondenzátor	TC 235 10k
	C 4	kondenzátor	TC 235 10k

**DESKA DU 2**

<b>POLOVODIČE</b>	<b>Označení</b>	<b>Druh</b>	<b>Norma</b>
	TS 1	tyristor	KT 711
	TS 2	tyristor	KT 711
	T 4	tranzistor	KD 503
	T 5	tranzistor	KD 503
<b>ODPORY</b>	R 45	odpor vrstvový	WK 650 54 33
	R 46	odpor vrstvový	WK 650 54 33

	Označení	Druh	Norma
<b>KONDENZÁTORY</b>	C 7	kondenzátor svitkový	TC 180 M22
	C 10	kondenzátor svitkový	TC 180 M22
<b>DIODY</b>	D 13	křemíková dioda	KY 132/300
	D 14	křemíková dioda	KY 132/300

**DESKA DU 3**


	Označení	Druh	Norma
<b>POLOVODIČE</b>	D 5 - D 12	křemíková dioda	KY 710
<b>KONDEZÁTORY</b>	C 5 - C 12	kondenzátor	TC 235 10k

**DESKA D/M**

	Označení	Druh	Norma
<b>POTENCIOMETRY</b>	P 1	odporový trimr	WK 650 53 10 $\Omega$
	P 2	odporový trimr	WK 650 53 15 $\Omega$
	P 3	odporový trimr	WK 650 53 10 $\Omega$
	P 4	odporový trimr	WK 650 53 10 $\Omega$
	P 5	odporový trimr	WK 650 53 10 $\Omega$
	P 6	odporový trimr	WK 650 53 15 $\Omega$


**SEZNAM PŘÍLOH STABILIZOVANÉHO ZDROJE TSZ - 75**

Základní zapojení stab. zdroje	OP 280 0115	list 03
Deska D/Z 751	OK 280 1041	list 03
Deska D/Z 752	OK 280 1042	list 03
Základní zapojení desky s diodami D/U 3	OK 050 0823	list 03
Základní zapojení desky s tranzistory D/U 2	OK 050 0822	list 03
Základní zapojení desky s tranzistory D/U 1	OK 050 0821	list 03



DESKA D/Z 752

OK 280 1042




OK 280 1041

DESKA D/Z 751

KZZ71

KZ703

MAA 723



1,2,3

TS1

K

A

R33

R46

M153

R54

R58

R62

R66

R70

R74

R78

R82

R86

R90

R94

R98

R102

R106

R110

R114

R118

R122

R126

R130

R134

R138

R142

R146

R150

R154

R158

R162

R166

R170

R174

R178

R182

R186

R190

R194

R198

R202

R206

R210

R214

R218

R222

R226

R230

R234

R238

R242

R246

R250

R254

R258

R262

R266

R270

R274

R278

R282

R286

R290

R294

R298

R302

R306

R310

R314

R318

R322

R326

R330

R334

R338

R342

R346

R350

R354

R358

R362

R366

R370

R374

R378

R382

R386

R390

R394

R398

R402

R406

R410

R414

R418

R422

R426

R430

R434

R438

R442

R446

R450

R454

R458

R462

R466

R470

R474

R478

R482

R486

R490

R494

R498

R502

R506

R510

R514

R518

R522

R526

R530

R534

R538

R542

R546

R550

R554

R558

R562

R566

R570

R574

R578

R582

R586

R590

R594

R598

R602

R606

R610

R614

R618

R622

R626

R630

R634

R638

R642

R646

R650

R654

R658

R662

R666

R670

R674

R678

R682

R686

R690

R694

R698

R702

R706

R710

KZZ71


MAA 723



K170

KZZ71

KZZ71



OK 280 1041







ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ  
DESKY S TRANZISTORY  
D / U2

OK 050 0822



ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ  
DESKY S DIODAMI D/U3

OK 050 0823



ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ  
DESKY S TRANZISTORY D/U1

OK 050 0821

