


NÁVOD NA
OBSLUHU
PRE RIADIACE
PRACOVISKÁ
AUA-AUB
A VÝKONOVÉ
STOJANY AUC




**NÁVOD NA OBSLUHU
PRE RIADIACE
PRACOVISKÁ
AUA - AUB
A VÝKONOVÉ
STOJANY AUC**



**BRATISLAVA
závod VRÁBLE**



Riadiace pracovisko



Výkonový stojan

**NÁVOD NA OBSLUHU PŘE RIADIACE
PRACOVISKÁ TESLA AUA 100, AUA 110, AUA 120,
AUA 500, AUA 501, AUB 100, AUB 110, AUB 120,
PRE VÝKONOVÉ STOJANY TESLA AUC 110,
AUC 120, AUC 130, AUC 140.**


01 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Riadiace pracoviská Tesla AUA predstavujú úplné rozhlasové zariadenie pre najrozmanitejšie druhy rozhlasových prenosov a pre najväčší počet poslucháčov, ako mestské a obecné pouličné rozhlasy, rozhlasy veľkých podnikov, závodov športových štadiónov a pod.


Z riadiacich pracovísk je vyvedený rozvod 100 V. Rozvod každého pracoviska je prispôsobený pre maximálnu záťaž 2kW. To znamená, že pri prevádzke 2 zosilňovačov v podstavci, je možno pripojiť pri 220 V až 6 výkonových stojanov TESLA AUC 140 a tak značne rozšíriť možnosti riadiaceho pracoviska. Pri napájaní 120 V možno pripojiť maximálne 4 výkonové stojany AUC 140.

Riadiace pracoviská AUA 500, AUA 501 môžu synchronne pracovať s Riadiacim pracoviskom AUB 100, AUB 110, AUB 120.

Ústredne sú celokovového prevedenia povrchove upravené lakováním.



Bloková schéma prepojenia riadiaceho pracoviška s výkonovým stojanom



Bloková schéma prepojenia centrálnej ústrednej s pobočnými ústredňami

01.1 Rozdelenie

Typové označenie riadiacich pracovísk:

- AUA 100 — riadiaca časť s modulačnými zdrojmi bez výkonových zosilňovačov
- AUA 110 — riadiaca časť so zabudovaným zosilňovačom 75 W
- AUA 120 — riadiaca časť so zabudovanými dvomi zosilňovačmi 75 W, tzn. s celkovým výkonom 150 W
- AUA 500 — riadiaca časť s modulačnými zdrojmi so zabudovanou panelovou jednotkou na diaľkové ovládanie a moduláciu ústrední typu AUB
- AUA 501 — riadiaca časť s modulačnými zdrojmi so zabudovanou panelovou jednotkou na diaľkové ovládanie a moduláciu ústrední typu AUB
- AUB 100 — riadiaca časť s vlastnými modulačnými zdrojmi s možnosťou synchronného programu z AUA 500, AUA 501 — bez výkonových zosilňovačov
- AUB 110 — riadiaca časť s vlastnými modulačnými zdrojmi s možnosťou synchronného programu z AUA 500, AUA 501 — so zabudovaným zosilňovačom 75 W

AUB 120 — riadiaca časť s vlastnými modulačnými zdrojmi s možnosťou synchronného programu z AUA 500, AUA 501 — so zabudovanými dvomi zosilňovačmi 75 W s celkovým výkonom 150 W

Typové označenie výkonových stojanov:

- AUC 110 — výkonový stojan osadený 1 zosilňovačom 75 W
- AUC 120 — výkonový stojan osadený 2 zosilňovačmi 75 W, tzn. s celkovým výkonom 150 W
- AUC 130 — výkonový stojan osadený 3 zosilňovačmi 75 W, tzn. s celkovým výkonom 225 W
- AUC 140 — výkonový stojan osadený 4 zosilňovačmi 75 W, tzn. s celkovým výkonom 300 W

Všetky horeuvedené zosilňovače sú prispôsobené pre paralelný chod. Výkonové stojany AUC 110, AUC 120 a AUC 130 možno rozširovať na väčší výkon dodatočným pridávaním 75 W výkonových zosilňovačov. Rozšírenie až do výkunu 300 W môže prevádzkať len odborník podľa pokynov uvedených v návode pre údržbu zariadenia, pretože je potrebné previesť zásah do obvodu paralelného chodu pridávaných zosilňovačov. Horeuvedené platí aj pre rozšírenie výkonu samotných riadiacich pracovísk do hodnoty výkunu 150 W.

Poistky voľiče sietového napäťia

Poistky 25A

Zámok

Voľič napäťia
pre ventilátor

Zásuvka
sietového napäťia

Zákl. podstavec

Prívodné káble

Sietové transformátory

Manipulačná časť

Otočný rám

Prepiňače:
nastavenie 100V
paralelný chod

Ventilátor

02 POPIS ZARIADENIA

02.1 Riadiace pracovisko AUA 100, AUA 110, AUA 120, AUA 500, AUA 501, AUB 100, AUB 110, AUB 120

Riadiace pracovisko je prevedené v tvare pracovného stola a pozostáva z týchto dvoch hlavných časťí:

- základný podstavec
- manipulačná časť s kontrolným panelom

Základný podstavec pozostáva u typu AUA 110, AUA 120, AUB 110, AUB 120

- a) z výkonného zosilňovača 75 W (1—2)
- b) z ventilátora
- c) zo nožových lišt, ktoré zaisťujú elektrické spojenie manipulačnej časti s podstavcom. Zosilňovače s ventilátorom sú upevnené na otočnom ráme, ktorý uľahčuje prístup k vnútorej strane jednotiek. Rám je zaistený patentným zámkom.

U typu AUA 500, AUA 501

- a) z jednotky umožňujúcej ovládanie 4 resp. 10 pobočných ústrední (panel DOC) typu AUB
- b) z napájacej jednotky
- c) zo nožových lišt, ktoré zaisťujú elektrické spojenie manipulačnej časti s podstavcom. Panel DOC a zdroj sú upevnené na otočnom ráme, ktorý uľahčuje prístup k vnútorej strane jednotiek. Rám je zaistený patentným zámkom.

Manipulačná časť a kontrolný panel pozostáva:

- a) z vlastných modulačných zdrojov (štvrťhlošný gramofón HC 642 alebo 646, magnetofón ANP 220, rozhlasový

prijímač 431 B upravený; dynamický mikrofón AMD 103).

- b) z predzosilňovača pre uvedené zdroje, korekčného a linkového zosilňovača
- c) z odposluchového zosilňovača a kontrolného reproduktora ARE 489

- d) z modulometra a RC generátora

- e) z príslušných ovládaciých prvkov

Stred manipulačnej časti je výklopný. Do tejto časti sú zahrnuté ovládacie prvky a to v takom poradí, aby bola zaistená prehľadná, spoľahlivá a pohodlná obsluha. Po ľavej strane je vynímateľný magnetofón, po pravej strane trvale žabudovaný gramofón. Na kontrolnom paneli symetricky od modulometra je okrem ovládaciých prvkov umiestnený reproduktor a prijímač. Na zadnej strane sú konektory pre vonkajšie zdroje a prípojné miesta pre anténu AM a FM.


U typu AUB 100—120 je na manipulačnej časti umiestnená jednotka, ktorá zabezpečuje vlastný program tejto ústredne a synchrónny program s ústredňou AUA 500—501.

02.2 Výkonový stojan

Výkonový stojan pozostáva z kovovej skrine samonosnej konštrukcie a z otočného rámu, v ktorom sú upevnené panelové jednotky v nasledujúcom poradí:

- a) kontrolný a sieťový panel s meračím prístrojom
- b) 1 až 4 výkonové 75 W zosilňovače
- c) pevne zabudovaný ventilátor

Panelové jednotky sú s kábelovým rozvodom rámu prepojené nožovými a perovými konektormi. Prepojenie otočného rámu s výstupnou svorkovnicou je prevedené ohybnými privodmi. Rám je v skriňi zaistený patentným zámkom.




Prepínače:
nastavenie 100V
paralelný chod

Obr. 2b

03 PRÍPRAVA K PREVÁDZKE

03.1 Morfáz riadiaceho pracoviska a výkonového stojanu

Po vybalení riadiaceho pracoviska vyberte magnetofón, ktorý je samostatne zabalený, ale pripojený do spoločnej debny s riadiacim pracoviskom. Dbáme o to, aby zariadenie stalo na pevnom rovnom podklade. Riadiace pracovisko nemusí byť k podlahe pripevnené. U výkonových stojanov je pripevnenie žiaduce, aby pri vytocenom ráme nedošlo k prípadnému prevrhnutiu výkonového stojanu.



Obr. 3

Stojany upevnite vrutami alebo skrutkami (podľa charakteru podkladu) k podlahe alebo k stene podľa náčrtku na obr. 3.

V prípade potreby je možné riadiace pracovisko taktiež pripojiť k podlahe, pričom príslušná časť nákresu platí i preň, pretože riešenie podstavca riadiaceho pracoviska zodpovedá koncepcii výkonových stojanov. (4 otvory v spodnej časti). Aby sme mali prístup k upevňovacím otvorom, treba otvoriť kľúčom zámok a vhodne vytocíť rám, odňať spodný panel. Rám možno ľahko vytocíť miernym zatlačením rukou na opäčnú strahu ako je zámok. V prípade, že je zlý prístup k upevňovacej skrute môžeme odňať aj spodnú panelovú jednotku. Pre možnosť ľahčieho premiestnenia užšími prieskormi možno podstavec riadiaceho pracoviska od dosky s ovľádaciimi prvkami odmontovať. Odporúčame nasledujúci postup:

- a) Vyskrutkujte 6 skrutiek M3 a odoberte kryt na spodnej strane kontrolného panela, čím sa získa prístup k nožovým lištám
 - b) Vyskrutkujte 4 skrušky na okrajoch nožových lišti, zabezpečujúce ich vysunutie (každá z dvoch lišti je upevnená dvomi skrutkami)
 - c) v priestore pre magnetofón vyskrutkujte 3 skrutky M6 a tri skrutky M6 pod stredným panelom.
- Poznámka: Stredný panel je výklopný po odskrutkovanie troch skrutiek M3. Pružinky pod panelom ho čiastočne nadvihnu, aby ho bolo možno ľahšie uchopiť.

03.2 Napájanie — prepojenie siete

Napájanie ústrednej siete 50 Hz o napäti 120 V alebo 220 V. Napájanie výkonových zosilňovačov sa uskutočňuje z hlavného rozvodu siete za stykačom, z ktorého sa napájajú aj prídavné výkonové stojany. Pre napájanie prídavných výkonových stojanov sú vyvedené dve sázy a spoločný nulový vodič kvôli rozloženiu záťaže. Riadiace pracoviská a výkonové stojany sú dodávané v prepojení na 220 V sieti. Prepojenie na sieť o napäti 120 V sa uskutočňuje v riadiacom pracovisku i v každom výkonovom stojane zvlášť. Taktiež prepojenie napäti ventilátora, magnetofónu i gramofónu sa prevádzka samostatne! Podrobne popisy prepojenia sieťového napäcia gramofónu a magnetofónu sú obsiahnuté v príslušných návodoch, ktoré sú tiež priložené.

a) Prepojenie riadiaceho pracoviska

Pripojenie siete i výstupných liniek sa prevedie na hlavnej svorkovnici, ku ktorej máme prístup po vyskrutkovaní 6 skrutiek a vysunutí krytu na zadnej strane riadiaceho pracoviska. Na vnútornej strane uvedeného krytu je umiestnený štítk informujúci o prepínacích miestach a spôsobe prepojenia voličov.

— Gramofón HC 642 má volič sieťového napäcia umiestnený pod tanierom vpravo.

Po odklopení krytu z organického skla, odhrňte gumový kočúč na tanieri a jedným z otvorov povoľte skrutkovačom skrutku, ktorá zaišťuje tanier proti vypadnutiu. Keď zarážku posuniete mierne smerom od osi, možno tanier odobrať a volič prepnuť. Zapojenie napäcia ukazuje číslo na vidlici, oproti značke. Typ HC 646 má volič napäcia (páčkový prepínač) pod tanierom vpred vľavo. Zvolené napätie ukazuje číslo, ku ktorému je páčka prepínača sklonená.

— magnetofón má volič sieťového napäcia na zadnej strane chassis.

Volič môžeme pretočiť do polohy 120 V po povolení strednej skrutky. Po správnom natočení, skrutkovaním pritiahnite kočúčik tak, aby jeho kontakty dobre zapadli do pier zásuvky voliča. Potom usaďte magnetofón do určeného priestoru v ľavej časti ovládacej dosky stola. K uloženiu magnetofónu do určeného priestoru je potrebné odklopiať kryt z organického skla, vyskrutkovať 4 skrutky krycej masky a masku odobrať. Magnetofón pripojíme k riadiacemu pracovisku konektorm, ktorý ústi z vnútnej strany pre uloženie magnetofónu, konektor sa zasunie do zásuvky označenej Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky skrytej pod horným panelem v pravom rohu vpred. Po vložení magnetofónu kryciu masku opäť pripivnite. Pred dotiahnutím skrutiek usaďte magnetofón vzhľadom k maske.

— volič na sieťovom transformátore riadiaceho pracoviska je ukrytý pod malým krycím panelom v pravej hornej časti riadiaceho pracoviska vedľa kontrolného panela. Krycí panel je pripivený 6 skrutkami. Po jeho odobrani uvidíme na svorkovnici dve poistky vedľa seba. Hodnota 0,4 A platí pre 220 V i pre 120 V. Skratovacie spojky na voliči prepojite podľa zmieneného nákresu alebo podľa obr. 4.

Skratovacie spojky sú pri 220 V vždy dve na sebe, takže v prípade, keď je potrebné 3 páskov, použijete niektorý z prebývajúcich.

— ventilátor

Volič sieťového napäcia je umiestnený vľavo od ventilátora pri pohľade zozadu na rám výkonových zosilňovačov (pozri obr. 2a).

Po vytáčení otočného rámu prevedieme prepnutie vytiahnutím kotúčika, natočením a zasunutím tak, aby údaj zvoleného napäcia bol proti značke.

— výkonové zosilňovače: opäť použijete nákresu na štítku, už uvádzaného panela.

Postup prepojenia je podobný ako u voliča sieťového transformátora riadiaceho pracoviska: skratovacie spojky prepojite podľa nákresu. Poistky 0,4 A a 2 A zostávajú bez zmeny.

Poznámka 1: Hlavné sieťové poistky 25 A (porcelánové) umiestnené na vnútorej zadnej stene podstavca riadiaceho pracoviska zostávajú, pre všetky uvedené druhy napäcia bez zmeny. Každá poistka istí samostatne jednu fázu a slúži k ochrane rozvodu.

Poznámka 2: Pre miesta, kde je sieťové napäcie trvale vyššie ako 230 V, je potrebné prepnúť volič sieťového napäcia na

240 V. U typu AUA 500, AUA 501, AUB 100, AUB 110, AUB 120 po odňatí vrchného krytu (nad svorkovnicami) zasunúť poistku, ktorej hodnota je napísaná na štítku transformátora, namiesto určené pre zvolené napätie.

U typu AUA 500, AUA 501 v napájacej panelovej jednotke použite štítk prepojenia napäcia na štítku umiestneného na kryte svorkovník alebo náčrtku.

b) prepojenie výkonových stojanov

Po odomknutí zámku zatlačením pravej časti panela otvoríme výkonový stojan. Vo vnútri skrine na zadnej stene najdite návod na prepínanie sieťového napäcia.


— v sieťovom a kontrolnom paneli je potrebné pri prepínaní na 120 V vymeniť poistku 0,4 A za 0,8 A

— Vo výkonových zosilňovačoch sa pri prepínaní napäcia hodnota poistiek nemieni. Skratovacie spojky prepojte podľa návodu.

— Volič napäcia pre ventilátor prepojime vytiahnutím kotúčika a zasunutím tak, aby údaj zvoleného napäcia bol proti značke.

Poznámka 1: Pre miesta, kde je sieťové napäcie trvale vyššie ako 230 V, je potrebné prepnúť volič sieťového napäcia vo výkonových zosilňovačoch na 240 V.

DÔLEŽITÉ! Nezabudnite, že prepínanie sa musí previesť zvlášť na každom výkonovom zosilňovači.



Obr. 4

03.3 Pripojenie siete

Po skontrolovaní správneho prepojenia sieťových voličov na napäcie miestnej siete a použitia správnych poistiek — pripojte prívody sieťového napäcia:

a) u riadiaceho pracoviska sú prípojné svorky na svorkovnici, umiestnenej vzadu. Úplne upravo na svorkovnicu (vid. obr. 6 na str. 8) vidíme označenie svorkiek XY — pre jednu a druhú fázu kvôli rozloženiu záťaže pri použití výkonových

stojanov. Ak použijeme len jednu fázu, tak siet zapojíme medzi svorky Y-O. K vývedeniu sieťového rozvodu do výkonových stojanov slúžia svorky označené X', Y', O'. Prepojenie výkonových stojanov s riadiacim pracoviskom musí byť prevedené zvláštnym vedením.

Potom nasleduje (pri pohľade zozadu, zprava doľava) svorka ochranného vodiča. Rozvod sieťového napäcia pre výkonové stojany prevedieme tak, aby bolo dodržané rovnomerné rozloženie záťaže medzi svorkami X'-Y' a Y'-O'. O možnostiach pripojenia porovnaj tiež odst. 03.5b.

b) U výkonových stojanov je prípojné pole na vnútorej strane zadnej steny, pričom sieťový kábel zapojíme na prvé svorky zľava, označené X'-O' (viď obr. 7 na str. 9) 3. svorka slúži opäť k zapojeniu ochranného vodiča. Kábel sa priviedie do výkonového stojana ťavým otvorom vzadu.

POZNÁMKA: Nezabudnite prívodné vodiče privedené na svorkovnice odľahčiť zaskrutkovaním pod príchytky. Pre možnosť pripojenia spájkovačky, meradla alebo iného prístroja so sieťovým napájaním je na vnútorej strane rámu vedľa ventilátora (t.j. v riadiacom pracovisku i v každom výkonovom stojane) umiestnená zásuvka, ktorá má také napätie, aké je privedené do ústredne bez ohľadu na vnútorné prepojenie voličov napäťa (viď obr. 2).

POZOR! V riadiacom pracovisku je v zásuvke napätie až po zapnutí vypínačov „Riadiace pracovisko“ a „žiarenie“.

03.4 Antény a uzemnenie

Uzemnenie: v predchádzajúcim odstavci boli popísané svorky, na ktoré pripájame ochranný uzemňovací vodič. Ústredňa má byť vždy dobre uzemnená a to pokiaľ možno krátkym vedením z medeného drôtu a priereze 16 mm². Holý alebo izolovaný uzemňovací vodič je najlepšie zaviesť na zvláštnu uzemňovaciu dosku alebo rúru, ktoré treba umiestniť do zeme tak hlboko, aby dosahovali stále vlhkú pôdu. Ak uzemňujeme na vodovodné potrubie, treba rúru v mieste pripojenia oškrabáť do kovového lesku a použiť uzemňovacej svorky, ktorú dobre utiahnite. Rozvod plynu a ústredného kúrenia sa za uzemnenie nehodí.

Antény:

Na zadnej časti kontrolného panela riadiaceho pracoviska vzadu za modulometrom je skupina konektorov, vedľa ktorých smerom k prijímaču je zdierka pre zvod antény pre dlhé, stredné a krátke vlny (označená ) a dve zdierky pre pripojenie dipólovej antény, určenej pre rozsah veľmi krátkych vln (označená  pozri obr. 5 na str. 7). Pre kvalitný príjem rozhlasových programov je vonkajšia anténa nevyhnutná pre akýkoľvek rozhlas. Najvhodnejšia anténa pre bežné rozsahy je dlhá 15 až 20 m (i so zvodom), ktorá je zavesená pokial možno najvyšie vo voľnom priestore a čo najdalej od zdrojov rušenia (elektromotorov, silnoprúdových a telefónnych vedení, atď.) a od kovových strech a odkvapov. Stavba vonkajšej antény musí byť prevedená tak, aby odpovedala predpisom ČSN 34 2214 a bola chránená pred účinkom atmosférickej elektriny. Anténa pre veľmi krátke vlny sa pripája na zdierky označené  . Najlepšie sa hodí dipól s prívodom o impedancii 300 Ω. Snažte sa, aby bol zvod dipólu v miestnosti čo najkratší. Pre väčšinu miest stačí skladaný dipól alebo bočníkom napájaný dipól podľa ČSN 36 7210. Montáž antény pre VKV musí byť prevedená podľa platných predpisov ČSN.

03.5 Pripojenie modulačných zdrojov a rozvodu riadiaceho pracoviska

a) Vstupy


Riadiace pracovisko obsahuje, ako bolo spomenuté v odst. 02.1 vlastné modulačné zdroje:

- štvorstopý, trojrychlostný celotranzistorový magnetofón, ktorý je pripojený jediným konektorm do zásuvky označenej  z vnútra vani, kde je uložený
- štvorrýchlosný gramofón je pevne zabudovaný a prepojený s riadiacim pracoviskom

- celotranzistorový rozhlasový prijímač pre dlhé, stredné, krátke a veľmi krátke vlny je tiež pevne prepojený s riadiacim pracoviskom
- dynamický mikrofón AMD 103 má možnosť pripojenia na kontrolnom paneli do zásuvky konektora pod prijímacom, označenej  . Ako index napovedá, existuje ešte možnosť pripojenia mikrofónov na 2 paralelne spojené konektory, súhlasne označené  hore v zadnej časti kontrolného panela (pozri obr. 5), na opačnom konci, ako sú zdierky pre anténu.

Obidva mikrofónne vstupy sú prispôsobené pre signál o menovitej napäti 0,2 mV. Celkom má riadiace pracovisko možnosť nezávislého pripojenia dvoch mikrofónov,  vpredu pod prijímačom a  v zadnej časti kontrolného panela. — vedľa mikrofónnych vstupov je zásuvka konektoru označená L k pripojeniu linky 0,775 V, 600 Ω a drôtového rozhlasu o napäti 30 V. Využitie kontaktov „L“ 1 a 3 pre 0,775 V, 4 a 5 pre 30 V.

Výkonový stojan má prípoj vstupu výkonových zosilňovačov (1,55 V) na svorkovnicu, o ktorej bolo hovorené v odstavci 03.3b. Živý koniec zapnite na 2 svorku zprava, tienenie na prvú svorku zľava.



Obr. 5

b) Rozvod z riadiaceho pracoviska a výstupy

Na nasledujúcom obr. 6 je znázornené, kde sa pripája rozvodné a výstupné vedenie. Predovšetkým je nutné si znova uvedomiť možnosti pripojenia výkonových stojanov: Pri sieťovom napäti 220 V možno na sieťový rozvod riadiaceho pracoviska pripojiť 3 výkonové stojany AUC 140 na 1. fázu a nulový vodič a 3 výkonové stojany na druhú fázu a nulový vodič.

Celkom je teda možné pripojiť 6 výkonových stojanov, ako bolo už vyšie uvedené. Pri 120 V možno pripojiť po dvoch stojanoch na každú fázu, t.j. celkom 4. Na výstupné zbernice U, V možno pripojiť celkom 6 výkonových stojanov AUC 140, t.j. maximálny výkon 1800 W. Na ktorokoľvek z desiatich výstupných liniek možno pripojiť záťaž až 500 W. Pochopiteľne, že súčet výkonov nesmie prekročiť menovitý výkon riadiaceho pracoviska (150 W) a výkonových stojanov (1800 W), t.j. celkom 1950 W.

c) Popis hlavnej svorkovnice riadiaceho pracoviska AUA 110, 100, 120

Pri pohľade na svorkovnicu zľava doprava sú svorky v nasledujúcom poradí:

1, 2 výstup 1,55 V pre budenie výkonových stojanov. Živý vývod patrí na svorku 1, tienenie zapojte na svorku 2

3 voľná

4, 5 značka  . Tieto svorky slúžia k pripojeniu linky k zapínaniu anód vo výkonových stojanoch, t.j. vývod 24 V = z riadiaceho pracoviska. Odpovedajúce svorky na výkonovom stojane sú zhodne označené  (pozri obr. 7) a signalizujú prevádzkový stav ústredne v signálnej skrinke AYU 100.

5, 6 značka  . Sem sa pripája vedenie pre zapínanie anód za vzdialenosť miesta (napr. z telefónnej ústrednej apod.) prostredníctvom signálnej skrinke AYU 100.

7, 8, 9 uvedené svorky slúžia k pripojeniu diaľkovej signalizácie prevádzkového stavu rozhlasovej ústredne. Zapnutie žeravenia značka medzi svorkami (7, 8) a anód značka medzi svorkami (8, 9).

10, 11, 12 značka q₁, q₂, L. Tieto svorky slúžia k signalizácii prevádzkového stavu vstupov pri použití diaľkového zapínania rozhlasovej ústredne prostredníctvom signálnej skrinky AYU 100.

Popis hlavnej svorkovnice riadiaceho pracoviska AUA 500, AUA 501

Pri pohľade na hornú svorkovnicu zľava.

1, 2 Výstup 1,55 V pre budenie výkonových stojanov — živý vývod na svorku 1 tienenie zapojte na svorku 2.

3 voľná

4, 5 Tieto svorky slúžia k prepojeniu linky, k zapínaniu výkonových stojanov a k signalizácii prevádzkového stavu v signálnej skrinke AYU 101.

5, 6 Sem sa pripája vedenie k diaľkovému zapínaniu anód zo vzdialého miesta (napr. z telefónnej ústredne), k ovládaniu pracoviska signálou skrinkou AYU 101.

6, 7—24, 25 MP svorky slúžia k diaľkovej modulácii poľočných ústrední AUB 100, 120 (u ústredne AUA 500 sú využité len svorky 7, 8, 13, 14).

26, 27, 28, 29 q₁, q₂, L -24 V. Svorky slúžia k signalizácii prevádzkového stavu ústredne v signálnej skrinke AYU 101.


Pri pohľade na spodnú svorkovnicu zľava.

1, 2 Týmito svorkami sa zapína riadiace pracovisko pomocou signálnej skrinky AYU 101.

3, 4, 5 uvedené svorky slúžia k pripojeniu diaľkovej signalizácie prevádzkového stavu ústredne.



6 voľná



7 OP1 — c ovládanie žeravenia v ústredni AUA 100, 120 v 1. pobočke

8 OP1 — b ovládanie anód žeravenia v ústredni AUA 100, 120 v 1. pobočke

9, 10—25, 26 Tieto svorky slúžia k ovládaniu žeravenic a anód pre druhú až desiatu pobočku.

Ostatné svorkovnice sú zhodné s AUA 100—120.

Popis hlavnej svorkovnice ústredne AUB 100—120

1, 2 Výstup 1,55 V pre budenie výkonových stojanov.

Živý vývod patrí na svorku 1. Tienenie zapojte na svorku 2.

3 voľná

4, 5 Tieto svorky slúžia k pripojeniu linky k zapojeniu anód vo výkonových stojanoch, tj. vývod 25 V = z riadiaceho pracoviska. Odpovedajúce svorky na výkonovom stojane sú zhodné, slúžia k signalizácii prevádzkového stavu ústredne v signálnej skrinke AYU 101.

5, 6 Sém sa pripája vedenie k diaľkovému zapínaniu anód zo vzdialého miesta (napr. telefónna ústredňa). A k ovládaniu riadiaceho pracoviska signálou skrinkou AYU 101.

7, 8, 9 Uvedené svorky slúžia k pripojeniu diaľkovej signalizácie prevádzkového stavu ústredne — zapnutie žeravenia značka  a anód 


10, 11, 12, 15 q₁, q₂, L -24 V. Svorky slúžia k signalizácii prevádzkového stavu ústredne v signálnej skrinke AYU 101.

13, 14 Týmito svorkami sa zapína riadiace pracovisko pomocou signálnej skrinky AYU 101.


16, 17 MP — Na tieto svorky sa privádza modulácia z riadiaceho pracoviska AUA 500.

18, 19 OP — Na tieto svorky sa privádza ovládacie napätie z riadiaceho pracoviska AUA 500—501.

U všetkých typov ďalšie svorky.



Prepojenie riadiaceho pracoviska AUA 100 + 120, 500, 501; AUB 100 + 120 s výkonovým stojanom AUC



Prepojenie centrály AUA 500, 501 s AUB 100 + 120


Nasledujúce pole 10 svorkiek, označené L1 až L 10, slúži k pripojeniu 10 nezávislých reproduktorových obvodov (reproduktoři sú na 100 V rozvod pripojené cez prispôsobovacie transformátory). Celý rozvod je riadený 11 vypínačmi umiestnenými na paneli vedľa gramofónu. Všetkých desať liniek je vypínaťelných a jedenásťty vypínač slúži k zapínaniu núteneho počúvania. Normálny výstup pre každý reproduktor (alebo reproduktorovú sústavu) je vyvedený z jednej svorky L1 až L10 v rade A a pod ňou ležiace skrutky na zbernice B (pozri obr. 6). To znamená, že prvú linku zapojíme na svorky nad a pod označením L1, atď. Pre nútene počúvanie je vyvedený ku každému výstupu ešte tretí drôt zo zbernice C, pod označením N1-N10.

Využitie tejto zbernice je možné len vtedy, ak je zaistený 3-vodičový reproduktor. rozvod, pri použíti reproduktor. reg. hlasitosti s nulovou polohou.

Dalej je posledné pole svorkovnice, umiestnené pod hlavným stykačom. O sieťovom pripojení a rozvode bolo už hovorené. Svorky 1, 2, 3 tohto poľa (pri počítaní zľava) sú označené U, V, W. Sú to zbernice (U, V) a vývod pre paralelný chod (W), o čom bude hovorené ďalej. Všetky vývody svorkiek majú pod sebou prichytky k odťahčeniu kábelov alebo drôtov.

d) Popis hlavnej svorkovnice výkonového stojanu:

- 1 — X' fáza (z riadiaceho pracoviska)
- 2 — O' nulový vodič
- 3 — ochranný vodič
- 4 — voľná svorka



Obr. 7

5, 6 — označené U, V: pripojenie na zbernice U, V riadiaceho pracoviska. Menovitá záťaž pre jeden zosilňovač je 133Ω , pre dva 67Ω , pre tri $44,5 \Omega$ a pre štyri $33,3 \Omega$.


Ak pracuje výkonový stojan paralelne s ďalšími výkonovými stojanmi a zosilňovačmi v podstavci riadiaceho pracoviska, je potrebné u všetkých vzájomne propojiť svorky:

7 — označené W (v riadiacom pracovisku je to svorka 8, zprava — označená W).

8, 9 — svorky s označením slúžia k pripojeniu prívodu zapínania anód z riadiaceho pracoviska. Pripojenie so stolom je teda medzi svorkami 8, 9 stojanu a 4, 5 stola (viď. vyššie) označenými .

10, 11 — s označením 1,55 V je už uvedený vstup o menovitej napäti 1,55 V~.

Zivý vývod patrí na svorku 10, tienenie na svorku 11.



Obr. 8

04 OBSLUHA ÚSTREDNE

Celá ústredňa, t.j. riadiace pracovisko a výkonové stojany sú riešené tak, aby svojim tvarom, rozložením ovládacích prvkov a modulačných zdrojov umožňovali jednoduchú a pohodlnú obsluhu.

Po zapojení rozvodu, skôr ako prikročíte k uvedeniu ústredne do chodu, zoznámite sa bližšie s ovládacimi prvkami ústredne. Popis je zamieraný na riadiace pracovisko, odkiaľ sa celá obsluha prevádzka. Vzhľadom k použitiu tých istých zosilňovačov a funkčne rovnakého kontrolného panela bude popis ovládacich prvkov výkonového stojana pomerne zjednodušený. Upozornenie: pri prevádzke musí mať výkonový stojan zaručené vetranie. Nesmie byť prikrytý pláštom z novoplastu ani s inými predmetmi, ktoré vetranie obmedzujú.

04.1 Popis ovládacích prvkov riadiaceho pracoviska

Riadiace pracovisko je riešené vo forme stola, čo umožňuje pohodlnú a jednoduchú manipuláciu z jediného miesta obsluhovateľa.

Na nasledujúcim obrázku sú popísané dôležité body stola. Detaily budú rozvedené pri vlastnej obsluhe.

- 1 — Odpočúvací (kontrolný) reproduktor.
- 2 — Zdieky pre pripojenie slúchadiel. Pri prepnutí prepínača odpočúvania (5) do polohy q1, alebo q2 a regulátoroch q1 alebo q2 výdelených z polohy 0, je odpočúvací reproduktor (1) odpojený, aby nevznikla akustická spätná väzba. V tomto prípade možno na odpočúvanie použiť slúchadlo.
- 3 — Tri tlačidlá označené Z, M, K. Slúžia pre kontrolu ceľej ústredne pomocou zabudovaného RC generátora a pripája sa nimi generátor na zmiešavač (Z), modulometr (M) a na konektor (K), ktorý je taktiež označený K. Bližšie pri funkciu RC generátora.
- 4 — Regulátor hlasitosti kontrolného reproduktora
- 5 — Prepínač odpočúvania (označený). Pred každým regulátorom je vyvedený signál na prepínač, t. j. podľa prepnutia môžeme kontrolovať signál mikrofónu 1 a 2, magnetofónu, gramofónu, prijímača a linky. Posledné tri polohy umožňujú kontrolu za zmiešavačom (označenie 0,5 V), za linkovým zosilňovačom (označenie 1,55 V) a na výstupných zbernicach U, V (označenie 100 V).
- 6 — Modulometer. Tento prístroj slúži ku kontrole výbudenia výkonových zosilňovačov (horná časť stupnice) a tiež sa uplatní ako voltmeter pri kontrole rôznych funkcií ústredne, zvlášť pri nastavovaní výkonových zosilňovačov (dolná časť stupnice).
- 7 — Tlačidlá pod modulometrom majú označenie „=“, „1,55 V“, „100 V“. Sťačením tlačidla „=” môžeme kontrolovať jednosmerné napäťia podľa polohy prepínača (8), sťačením tlačidla „1,55 V“ kontrolujeme úroveň napäťia pre budenie výkonových zosilňovačov t. j. výstup 1,55 V za linkovým zosilňovačom, po sťačení tlačidla „100 V“ môžeme na meradlo kontrolovať 100-Voltový výstup (zbernice U, V). Na rozdiel od merania prepínačom (8) v polohe 100 V ~ pri nastavovaní zosilňovačov, toto je kontrola 100 V na hlavných výstupných zbernicach U, V.
- 8 — Prepínač, označený „=” slúži spolu s modulometrom (6) pri sťačenom tlačidle (7) označenom „=” na kontrolu jednosmerných napájacích napäťi, sieťového napäťia, výstupného napäťia výkonových zosilňovačov a náhradnom zaťažovacom odpore a pre kontrolu prevádzkového stavu výkonových zosilňovačov Z1 a Z2 umiestnených v podstavci riadiaceho pracoviska AUA 110, 120, AUB 110, 120. U AUA 500, 501 ešte kontrolovať ovládacie napätie 42 V.
- 9 — Potenciometer označený „≈“ slúži k nastaveniu amplitúdy signálu na výstupe zabudovaného RC generátora.
- 10 — Tlačidlá označené „≈“ naznačujú, že sú súčasťou generátora, ktorý kmitá na troch frekvenciach: 60 Hz, 1 kHz a 10 kHz, ktoré môžeme podľa potreby (podľa sťačenia tlačidla 3) privádzat na rôzne miesta riadiaceho pracoviska.
- 11 — Zásuvka konektora označená q1 slúži k pripojeniu mikrofónu, ktorý je dodávaný s riadiacim pracoviskom.
- 12 — Rozhlasový prijímač, ktorý sa zapína ťažkým gombíkom. Krajiný právý gombík slúži k ladeniu a ťažko od neho je prepínač vlnových rozsahov: (zdola hore) dlhých, stredných, krátkych a veľmi krátkych vln.

13 — Zabudovaný magnetofón ANP 220.

14 — Zabudovaný gramofón HC 646 alebo HC 642.

Funkcia týchto prístrojov je popísaná bližšie v príslušných návodoch a preto tu nie je uvedená. Magnetofón a gramofón je chránený krytom z organického skla, ktorý sa otvára na vonkajšiu stranu, aby neprekážal pri obsluhe.

15 — Tri páčkové vypínače v rade vpravo od magnetofónu nazývame hlavné vypínače, pretože sa nimi viedza rozhlasová ústredňa do prevádzky. Prvým vypínačom „Riadiace pracovisko“ (15a) sa pripoji napätie pre celé riadiace pracovisko, t. j. pre sieťový napájací transformátor, magnetofón a gramofón.

Druhým vypínačom („Žeravenie“ — 15 b) zapneme hlavný styk, ktorý zapína žeraviaci okruh elektróniek koncových stupňov. Tepelné (bimetálové) relé, umiestnené pod panelom pred magnetofónom zabezpečuje oneskorené zapnutie anód asi o 30 sec. Ak zapneme tretí vypínač („Anody — 15 c) pripoji sa anódové napätie pre koncové stupne až po zapnutí tepelného relé. Možno preto všetky tri vypínače zapnúť súčasne. Riadiace pracovisko môže pracovať i bez koncových stupňov, to zn., že po zapnutí vypínača 15a („Riadiace pracovisko“) si môžeme pripravovať program nahrávanie na magnetofón z mikrofónu, gramofónu, rozhlasového prijímača, linky a linky drôtového rozhlasu, tiež môžeme počúvať rádio, gramofón i magnetofón cez odpočúvací reproduktor.

Nad každým vypínačom je kontrolná žiarovka, ktorá rozsvietením indikuje zapnutý stav:

16 — V strednej časti sú umiestnené regulátory, tzv. profilové. Sú rozdelené do dvoch skupín po troch. V ľavej trojici sa regulátormi ovláda zasilnenie (ľava do prava):

- 1. mikrofónneho vstupu, t.j. mikrofónu, ktorý je pripojený do zdierok 11 (q1).
- 2. mikrofónneho vstupu, t.j. mikrofón, ktorý je pripojený na ktorýkoľvek z oboch konektorov na hornej zadnej časti kontrolného panela (zhodné označenie q1).

Pri výjdenom mikrofónnom regulátore (16a, b) sa odpojuje odpočúvací reproduktor, aby sa zabránilo akustickej väzbe.

- výstup z magnetofónu ()

V pravej trojici sú regulátory ovládajúce:

- signál prenosky gramofónu (Q)
- signál z rozhlasového prijímača (R) — pokiaľ je ovšem prijímač uvedený do chodu zapnutím vlastného vypínača (viď. 12)
- linkového vstupu L — zhodné označenie na príslušnom konektore na hornej zadnej časti kontrolného panela.

Všetky vstupy sú za regulátormi privedené na zmiešavač, korekčný a linkový zosilňovač, od kiaľ sa odoberá 1,55 V pre budenie koncových zosilňovačov, či už v podstavci riadiaceho pracoviska alebo vo výkonových stojanoch.

17 — Ihneď za zmiešavačom je zapojený korekčný zosilňovač, ktorým sa dajú prispôsobiť výšky a hlbky pre všetky 6 vysšie uvedených cest (16). Riadiace pracovisko má nezávislé zdôraznenie (+) alebo zoslabenie (-) hlbok a výšok. Ovládaci gombík je označený pre hlbky basovým a pre výšky huslovým klúcom. Prispôsobenie hlbok a výšok sa prevádzka prepínačom po stupňoch 4dB. Celkový rozsah hlbkového korektoru je +20 dB na 40 Hz, výškového ± 20 dB na 15 000 Hz.

18 — Dva radly vypínačov vedľa gramofónu slúžia k ovládaniu rozvodu 100-voltových liniek. Celkom je vypínať 10 liniek. Znaky na fávej svorkovnici vzadu L1, L2) odpovedajú označením vypínačom liniek hore na pracovisku (ľavý rad od rádioprijímača nepárne) L1, L3...L9 a (pravý rad párne), L2...L10.

Jedenásťty vypínač, označený „Nútene počúvanie“ zaručuje prenos i do reproduktorových skriniek, ktoré majú regulátor hlasitosti vypnutý (viď, odst. 03. 5c).

19 — Na každom výkonovom zosilňovači je prepínač, pomocou ktorého možno na modulometri overovať prevádzkový stav zosilňovača. Popis jednotlivých poloh pozri odstv. 04.3. Kontrolné žiarovky nad prepínačmi indikujú žeravenie a anódové napätie.

20 — U typu AUB pod gramofónom je prepínač, ktorým sa prepína prednostný program na vlastný alebo ústredný.

U typu AUA 500, 501 je v podstavci zabudovaná panelová jednotka DOC, AUJ 100, 101. V spodnom rade sú prešmykače 1, ktorým sa zapínajú jednotlivé pobočné ústredne AUB.

Šošovky 2 — signalizujú prevádzkový stav pobočnej ústredne AUB — jej vlastný program.

Šošovky 3 — signalizujú prevádzkový stav pobočnej ústredne AUB — keď je ovládaná z riadiacej ústredne AUA 500, 501.

Nad týmito šošovkami je sústava tlačítok 4, každý prislúcha jednej ústrednej AUB. Slúži k odpočúvaniu pobočky

(vlastný i ústredný program) cez odpočúvací zosilňovač AUA 500, 501. V spodnom paneli je umiestnený zdroj napäťia AUJ 000. Na jeho paneli sú dve šošovky, jedna signalizuje sieťové napätie a druhá ovládacie napätie 42 V.

04.2 Popis ovládacích prvkov výkonového stojana

Na obr. 10 je znázormený prepínač kontrolného panela (pod meracím prístrojom), ktorého polohy majú nasledujúci význam:

- 1 — Kontrola 1,55 V~ na vstupe výkonových zosilňovačov
- 2 — Kontrola 100 V~ výstupného napäťia na náhradnom záťažovacom odpore pri nastavovaní výkonového zosilňovača


3 — Značka L. Kontrola výstupného napäťia na hlavných zbernicach U, V.

4 — Kontrola 24 V = pre relé


5 — Kontrola napäťia siete privadeného do výkonového stojanu

6 — 9 (Označenie Z1, Z4) slúži pre kontrolu jednotlivých zosilňovačov. Index pri písomene predpokladá číslovanie zosilňovačov zhora dolu.


Ak je prepínač zaradený napr. v polohe „Z3“, môžeme po zapnutí anód prepínaním prepínača v trefom zosilňovači kontrolovať na meracom prístroji jeho nasledujúce funkcie, ako to bude ďalej uvedené.



Prepínač napäťia „8“ u typu AUA 500, 501



Prepínač prednostného programu „20“



Obr. 9a, b, c

04.3 Uvedenie ústredne do prevádzky

Ak je overené prepojenie riadiaceho pracoviska na správne napätie a ak je pripojené k sieti, môžeme zapnúť hlavný vypínač, označený „Riadiace pracovisko“ (15a). Ako už bolo podotknuté, môžeme teraz počúvať rádio, magnetofón alebo gramofón. Vykonanie funkcie každého vypínača je signali-zované rozsvietením príslušnej žiarovky. Keď chceme uviesť do chodu výkonové zosilňovače, zapneme druhý vypínač (prostredný) označený „Žeravenie“ (15b). Zapnutie žeravania koncových stupňov je opäť indikované rozsvietením žia-rovky. Tepelné relé ási po 30° dôvolo zapojiť napätie pre anódy koncových elektrónok. Až teraz je účinné, keď zapojíme tretí vypínač „Anódy“ (15c). Ochrana tepelným relé umožňuje, že môžeme tento vypínač zapnúť súčasne so zapnutím vypínača „Žeravenie“ (15b), bez obáv, že by došlo k poškodeniu elektrónok.

Skôr však, ako anódy zapneme, presvedčíme sa o správnej funkcií jednotlivých častí riadiaceho pracoviska (pozri obr. 9). Stlačením tlačidla „=“ na tlačidlovom prepínaci (7) a prepínáním prepínača (8):

- prepínač (8) v polohe 1: výchylka ručičky meriaceho prístroja na červenej ryske v strede modrého pola (dolná časť stupnice) indikuje správne napätie 9 V pre prijímač
- prepínač (8) v polohe 2: výchylka ručičky meriaceho prístroja na červenej ryske indikuje napájanie napäťových zosilňovačov a RC generátora.
- prepínač (8) v polohe 3: výchylka ručičky prístroja v modrom tolerančnom poli indikuje napájacie napätie 24 V pre odpočívaci zosilňovač a súčasne, že je v poriadku ovládacie napätie k zapnutiu anód vo výkonových stojanoch a k napájaniu relé v riadiacom pracovisku
- prepínač (8) v polohe 4: výchylka ručičky prístroja na červenej ryske indikuje menovité sieťové napájacie napätie.

Ak súhlasili predchádzajúce hodnoty, je pochopiteľne predpoklad správnej výchylky i v tejto polohe.

U typu AUA 500; 501 prepínač (8) v polohe 4: výchylka ručičky prístroja na červenej ryske v modrom tolerančnom poli indikuje ovládacie napätie 42 V pre ovládanie jednotlivých ústrední AUB. V polohe 5 kontrolujeme menovité sieťové napätie podobne ako u AUA v polohe 4. Teraz môžeme zapnúť tretí vypínač (15c) označený „Anódy“ a pokračujeme v kontrole:


- prepínač (8) v polohe 6 (označené Z1): overíme funkciu prvého výkonového zosilňovača. Analogicky potom v polohe 7 (označené Z2) overíme funkciu druhého zosilňovača. Preto popis spoločný.

Prepínač na výkonovom zosilňovači (pozri poz. 19) na obr. 8 a detail na obr. 10. (Nekontrolujeme u AUA 500, 501).

- poloха 1: výchylka ručičky prístroja v modrom tolerančnom poli indikuje správny katódový prúd elektrónky EF 86 (vstupná elektrónka výkonového zosilňovača.)
- poloха 2: výchylka ručičky prístroja v modrom tolerančnom poli indikuje správny katódový prúd oboch systémov elektrónky ECC 85
- poloха 3 a 4: výchylka ručičky na modrej ryske v ľavej časti indikuje správny kľudový katódový prúd jednej a druhej koncovej elektrónky EL 34. V prípade nesúhlasu skontrolujeme katódovú poistku a výchylku dostavíme natočením trimrov na predpäťovej doske zosilňovača po odňati panelu.

Horným potenciometrom regulujeme elektrónku E3 (tretia poloha), spodným, elektrónku E4 (štvrta poloha)

- poloха 5: výchylka ručičky na červenej ryske v strede modrého pola indikuje správne predpätie pre koncové elektrónky EL 34



Obr. 10

— poloха 6: výchylka ručičky na červenej ryske v modrom poli indikuje správne anódové napätie pre koncové elektrónky EL 34 (správna hodnota anódového napäcia je $790 \text{ V} \pm 15 \text{ V}$, pri menovitom sieťovom napäti)

Keď tú istú kontrolu prevedieme aj u druhého zosilňovača postupujeme podobne s kontrolou výkonových stojanov. Kontrolný panel výkonového stojanu je umiestnený najvyššie a jeho prepínač prepíname:

- do štvrtej polohy označenej „24 V=“. Výchylka ručičky prístroja na červenej ryske v pravej časti stupnice indikuje ovládacie napätie 24 V=
- do piatej polohy označenej „Siel“. Výchylka ručičky prístroja na červenej ryske v pravej časti stupnice indikuje menovité sieťové napätie výkonového stojanu.
- do šiestej až deviatej polohy (označené Z1 a Z4), ktorých postupne kontrolujeme všetky osadené zosilňovače podľa postupu popísaného u riadiaceho pracoviska. V každej z uvedených poloh prepíname potom prepínač na zosilňovači. Výchylky ručičky musia byť opäť v modrom tolerančnom poli, len pri kontrole katódového prúdu koncových elektróniek, je ručička na modrej ryske v ľavej časti stupnice.

Pripojenie anódového napäcia poznáme podľa rozsvietenej žiarovky s nápisom „Anódy“, ale i sluchom podľa rozbehnutého ventilátora. Preto, keby ste zistili, že ventilátor nebeží, vypnite anódové napätie a odstráňte závadu. Až teraz môžeme ústredňu vybudíť privedeným signálom, t.j. výjdeme príslušným profilovým regulátorom (mikrofón, magnetofón, rádio, linka) do tej miery, aby ručička modulometra ukazovala maximálne na 0 dB (začiatok červeného pola). Je treba prísne dbať na to, aby špičky nezašahovali do červe-

ného poľa. Kontrola sa prevádzka pri stlačenom tlačidle „1,55 V“.

Pomocnú kontrolu správneho chodu prevádzkame pri stlačenom tlačidle „100 V“ (7) pod meradlom. Na výkonovom stojane tomu odpovedá tretia poloha prepínača (označená L) pod meradlom. Pri paralelnom chode výkonových zosilňovačov v prípade závady pride automaticky k odbudneniu ostatných zosilňovačov a tým k zníženiu výstupného napäťa pri rovnakej úrovni vstupného signálu.

Pri vybudení ústredne na 0 dB v polohe „155 V“ prepneť tlačidlo pod modulometrom do polohy „100 V“ a výchylka musí byť opäť 0 dB. V prípade závady na niektorom výkonovom zosilňovači bude výchylka na „100 V“ menšia, čo nás upozorňuje na nutnosť preverenia funkcie koncových zosilňovačov. K tomu pozri ťaž 05. Správnu funkciu modulačných zdrojov overujeme súčasne odpočúvaním cez kontrolný reproduktor (1) — pozri obr. 9., pričom hlasitosť riadime

susedným gombíkom (4), označeným „“. Voľbou kontroly modulačného zdroja pritom riadi nastavenie zhodne označeného prepínača (5). Mikrofóny môžeme odpočúvať len slúchadlom, ktoré pripojujeme do zdierok (2) pod reproduktorm.

04.5 Samostatný program AUA 500

Obsluha tejto ústredne je zhodná s AUA 100, 120

04.6 Samostatný program AUB 100, 120

Prepínač 20 je v polohe UV. Ďalšia činnosť ústredne je zhodná s AUA 100, 120. Signalizácia: V ústredni AUA 500 sa rozsvieti šošovka 2, v pobočnej ústredni vedľa prepínača prednostného programu svieti šošovka vlastný program, ktorá signalizuje prevádzku z vlastných modulačných zdrojov.

04.7 Synchrónny program ústredne AUA 500, 501 a AUB 100, 120

Riadace pracovisko AUA 500, 501 zapneme prepínačom (15a) centrálne žeraví-zohrieva sa tepelné relé. Na panelovej jednotke AUJ 600-DOC sa rozsvieti signalizačná žiarovka. Presmykačom zvolenej pobočnej ústredne 1 zapneme žeravie zvolenej pobočky. Keď začne žeraviť pobočná rozhlasová ústredňa rozsvietia sa všetky signalizačné žiarovky žeravenia a začne sa zohrievať tepelné relé na pobočnej rozhlasovej ústredni. Na centrále je tento stav signalizovaný polovičným jasom signalizačnej žiarovky 3 na paneli DOC. Prepínačom 15c v centrále zapneme anódy výkonových zosilňovačov v centrálnej i v pobočnej ústredni. V prípade, že sa od zapoj. žeravenia uplynula doba cca 30 sec., tak sa rozsvietia signalizačné žiarovky anód v centrále i v pobočke a na paneli DOC sa šošovka 3 rozsvieti plným jasom a tým sú spojené ústredne AUA 500 a AUB 100, 120 synchronne. Ukončenie prevádzky — presmykač vrátiť do kľuďovej polohy. V pobočke sa odpoja automaticky anódy, žeravie a riad. pracovisko. Na paneli DOC — zhasne signalizačná žiarovka 3. Centrálu vypneme ako AUA 100, 120.

04.8 Prerušenie vlastného programu pobočky centrálou ústredňou

Pobočka vysiela vlastný program — vid. 04.6

Na centrále svieti signalizačná žiarovka 2 — vlastný pro-

gram.

Centrála sa zapne vypínačom 15a, b, c.

Prepojením presmykača 1 zvolenej pobočky do hornej polohy automaticky sa pobočná ústredňa dostáva do synchronného stavu s centrálou. Signalizácia — na pobočke sa rozsvieti signalizačná žiarovka — ústredný program, (zhasne vlastný program).

Na paneli DOC zhasne signalizačná žiarovka 2 — vlastný program a rozsvieti sa signalizačná žiarovka 3 — ústredný program, plným jasom.

Ukončenie prevádzky: Presmykačom v paneli DOC dám do kľuďovej polohy — tým sa zruší synchronizácia medzi centrálou a pobočkou; centrála sa vypne vypínačom 15c, b, a a pobočka môže pokračovať vo vlastnom programe.

Signál: V pobočke zhasne šošovka ústredný program a rozsvieti vlastný program.

Centrála — zhasne centrálny program — rozsvieti vlastný program.

04.9 Prednostný vlastný program

Tento program je možno prenášať len v nutných prípadoch, keď nemôže byť program ústredne prerušený centrálou. Prepneť prepínačom 20 do polohy V. Tým sa zapne riadiace pracovisko Žeravie.

Anódy zapíname prepínačom 15c rozsvieti sa šošovka 21. V paneli DOC svieti signalizačná žiarovka vlastný program. Ďalšia obsluha je zhodná s AUA 100, 120.

Ukončenie prevádzky: Vypneme anódy vypínačom 15c, žeravie a riadiace pracovisko vypneme vypínačom 20 do polohy UV.

04.10 Prerušenie centrálneho programu pobočkou.

V prípade, že má pobočka synchronný program s centrálou v nutnom prípade je možné tento program prerušiť.

Prepnúť prepínač 20 do polohy „V“ — zapnúť anódy vypínačom 15c. Ústredňa je pripravená do prevádzky.

Signalizácia je zhodná ako pri prednostnom vlastnom programe.

Ukončenie prevádzky: Vypneme anódy 15c — a prepínač 20 dám do polohy „UV“ — ústredňa sa znova dostala do synchronného stavu s centrálou.

04.11 Odpočúvanie pobočnej ústredne.

Keď svieti v paneli DOC signalizačná žiarovka vlastný program pobočky je možné odpočúvať pobočnú ústredňu.

Zapneme riad. pracovisko DOC vypínačom 15a. Stlačíme tlačidlo 4 na paneli DOC — regulátorom odpočúvania 4 nastavíme potrebnú hlasitosť.

04.12 Bežná obsluha rozhlasovej ústredni.

Po namontovaní a skontrolovaní stavu ústredne uvedeným spôsobom, bude bežná obsluha pri prenose zpráv nasledovná:

1. Pred započatím prenosu majú byť ovládacie a kontrolné prvky v nasledovných polohách:

a) riadiace pracovisko:

- profilové regulátory jednotlivých zdrojov signálu majú byť v polohe „O“,
- hlavné vypínače vypnuté,
- vypnutý gramofón, magnetofón a rozhlasový prijímač (vypína sa ťavým gombíkom),

- vypnutý RC generátor (gombík 9), tlačidlá označené „“ vpravo a vľavo od modulometra nemajú byť za-tlačené,
- prepínače na výkonových zosilňovačoch v polohe 3 alebo 4 (kontrola katódového prúdu koncových elektróniek EL 34),
- zatlačené tlačidlo „1,55 V“ pod modulometrom

Pri ústredni AUA 500,501 — všetky presmykače — v dolnej polohe.

Pri ústredni AUB 100, 120 prepínač v polohe UV.

b) Výkonový stojan:

- Prepínač pod meradlom 3. polohe označenej „L“
- prepínače na výkonových zosilňovačoch v 3. alebo 4. polohe.
- 2. Pre uvedenie ústredne do prevádzky odporúčame nasledovný postup:
 - zapneme si potrebné reproduktorové obvody vypínačmi (18) na rozvodnom paneli vľavo od gramofónu prepnutím páčky smerom ku kontrolnému panelu,
 - prepínač odpočúvania (5) prepneme na zdroj, ktorý chceme používať alebo do polohy „1,55 V“
 - zapneme hlavné vypínače „Riadiace pracovisko“, „Žeravenie“ a „Anódy“ (zapnutie anód sa uskutoční až po nažeravení cca 30“ a je signalizované rozsvietením príslušnej žiarovky) a presmykač zvolenej pobočky AUA 500
 - zapneme si zvolený zdroj modulácie (gramofón, magnetofón, rozhlasový prijímač) a uvedieme do chodu (nasadenie gramoplatne alebo nalaďenie rozhlasového prijímača na zvolenú staniciu), pričom prevádzkame kontrolu odpočúvaním.
 - keď je príslušný zdroj modulácie uvedený do chodu a odpočúvaním sme si overili jeho správnu funkciu, môžeme vyjsť s príslušným profilovým regulátorm do tej miery, aby nám výchylka ručičky modulometra nezasahovala do červeného poľa hornej časti stupnice.
 - Obsluha má počas prevádzky neustále kontrolovať na modulometri vybudenie výkonových zosilňovačov,
 - pri prevádzke ústredne môžeme používať i viacero modulačných zdrojov a to buď postupne (hudba a potom hovorené slovo), alebo môžeme prevádzkať zmiešávanie niekoľkých signálov,
 - prepínač odpočúvania (5) si prepneme z polohy „1,55 V“ do polohy „100 V“, čím kontrolujeme signál na výstupných zbernicach (U, V). Hlasitosť má byť v obidvoch polohách približne rovnaká. V prípade, že ústredňa 500, 501 pracuje synchronne s pobočnou ústredňou AUB kontrolujeme výstupnú linku 100 V odpočúvaním pobočnej ústrednej. Stlačíme tlačítko odpočúvania (príslušnej pobočky) na paneli DOC v odpočúvacom reproduktore počujeme program pobočky.
 - prepínačmi pre úpravu frekvenčnej charakteristiky označenými basovým (hlbky) a hustovým klúčom (výšky), si môžeme podľa potreby zafarbiť prednásaný program. Zdôraznenie hlbok a výšok je v polohách označených „+1“ až „+5“ a potlačenie v polohách „-1“ až „-5“. Pre prenos hudby odporúčame prepnutí obidva prepínače do polohy „O“. Pre prenos hovoreného slova (reči) odporúčame pre lepšiu zrozumiteľnosť prepnutí prepínač hlbok do „-3“ polohy a prepínače výšok do polohy „O“
 - 3. Po skončení prenosu
 - Stiahneme profilové regulátory do polohy „0“
 - vypneme použité zdroje modulácie (gramofón, magnetofón, rádio)
 - vypneme vypínač „Anódy“ ak chceme mať ustredňu v pohotovostnom stave, alebo vypneme všetky hlavné vypínače, ak nemienime ústrednu za krátke čas opäť používať.

4. Príprava programu:

- Riadiace pracovisko umožňuje prípravu programu nahrávaním na magnetofón z ostatných zdrojov modulácie. K tomuto stačí zapnúť vypínač „Riadiace pracovisko“. Tým získame možnosť využívať magnetofón, gramofón, rozhlasový prijímač, mikrofón, linkový vstup ako i príslušné napäťové zosilňovače.
- Pred nahrávaním na magnetofón uvedieme tento do chodu podľa návodu k obsluhe magnetofónu. Profilovými regulátormi výjdeme do tej polohy, aby ručička modulometra nezasahovala do červeného poľa stupnice. Nahrávanie riadime a kontrolujeme meracím prístrojom na magnetofóne, ako je to opísané v návode pre obsluhu magnetofónu. Pri nahrávaní na mgf u typu AUB 100, 120 je zhodné s nahrávaním u AUA. Liši sa tým, že pri zapnutí pobočnej ústrednej z centrálnej sa automaticky začne nahrávať program centrálnej ústrednej.
- V prípade, že je prepínač „20“ v polohe V centrála nemôže vstúpiť do programu pobočky.
- POZOR!** Keď je prepínač 20 v polohe V pobočka je ne-ovládateľná z centrály.
- Pri zapnutom vypínači „Riadiace pracovisko“ možno počúvať rozhlasový prijímač pomocou odpočúvacieho zo-silňovača bez toho, aby sme museli zapínať žeravenie výkonových zosilňovačov.
- Ďalším rozšírením rozsahu možnosti použitia rozhlasovej ústrednej je nahrávanie programu na magnetofón mimo riadiaceho pracoviska (reportáz z iných pracovísk, schôdzí, konferencie, slávostných príležitostí apod.) Magnetofón môžeme vybrať po uvoľnení 4 skrutiek a odňati krycej masky magnetofónu. Prítom je potrebné odpojiť konektor a vytiahnúť sieťový prívod. Pri prenose nahránych relácií rozhlasovou ústredňou musíme magnetofón vložiť späť do riadiaceho pracoviska a pripojiť, ako to bolo popísané v predchádzajúcim.

05 KONTROLA

V prípade akejkoľvek poruchy treba zavolať odborníka, pretože neodporúčame zasahovať do zložitého celku ústrednej. Môžu sa niekedy vyskytnúť prípady, pri ktorých je náprava jednoduchá (ako uvoľnená elektrónka apod.) a preto je výhodné overiť si najskôr či ide o zložitejšiu závadu vymykajúcu sa možnostiam bežnej obsluhy. Preto je nižšie popísaný prístup k jednotlivým dielom, nastavenie parametrov koncových zosilňovačov i overenie funkcie vstavaným generátorom. Zásadne je treba dbať zvýšenej opatrnosti pred úrazom sieťovým prúdom.

05.1 Mechanická kontrola

a) Riadiace pracovisko

- Pri overovaní postupujeme podľa pravdepodobnej lokализácie závady. Preto z nižšie uvedených odstavcov si každý vyberie jemu potrebný.
- 1. Pripojovacie miesta v zadnej časti riadiaceho pracoviska.
 - Uvoľnením skrutiek na stranách a vysunutím odnímeme v pravej časti vzadu pod hornou časťou kryt hlavných svorkovníčkov. Overíme si správne utiahnutie svoriek a prevedenie pripojov.
 - Nad svorkami sú nožové a perové konektory, prepojujúce ovládaci dosku s podstavcom riadiaceho pracoviska. Správne zasunutie zaistujú skrutky po stranách.
 - Vľavo vedľa kontrolného panela (pri pohľade zozadu) vyskrutkováním 6 skrutiek odnímeme kryt a získame prístup k napájaciemu transformátoru. Overujeme prepo-

jenie skratovacích spojok a neporušenosť poistiek.
— Vyskrutkovaním 6 skrutiek zosunieme kryt chrániaci vzdial celý kontrolný panel. Môžeme overiť pripájanie vývodov na konektori. Súčasne získame prístup k jednotkám (pri pohľade zo zadu zľava do prava):
RC — generátor — jednotka so súčiastkami pre nastavovanie meraného napäťa siete a 100 V.
Nasledujú tri menšie jednotky nad konektormi. Jednosmerný zosilňovač — jednotka s potenciometrami a zosilňovač pre modulometer. Zostávajúce dve väčšie došticky nesú predzosilňovač pre modulometer a odpočúvací zosilňovač.

Nedoporučujeme však hýbať s otočnými prvками jednotiek, lebo by sa mohla porušiť správnosť indikácie modulometra.

Pri pohľade zo zadu vidíme vľavo prijímač upevnený 4-mi skrutkami ku kontrolnému panelu. Po odspájkovaní príslušných prívodov možno prijímač vybrať.

2. Podstavec riadiaceho pracoviska viď. obr. 12 — zapojenie svorkovníč

Zámok odomkneme kľúčom a zatlačením do pravej časti panela rám výtočíme. V ľavej časti výkonového zosilňovača môžeme overiť správnosť prepojenia skratovacích spojok a neporušiteľnosti poistiek na sieťových transformátoroch. Na spodnej časti (zvnútra) je zásuvka pre prepojenie spájkovačky. (V zásuvke je napätie prípojky, ale až po zapnutí vypínača „Riadiace pracovisko“ a „Záverenie“). Aby sme získali prístup k súčiastkam panelových jednotiek môžeme snať panel nasledovne:

Na ľavom boku vyskrutkujeme dve skrutky M4 pričom pomocou skrutkovača, ktorý vsunieme do otvoru vytiahne panel.


Ak je treba výkonový zosilňovač vybrať, povolíme dve skrutky M5 (jednu pod lištou vľavo, druhú nad lištu vpravo), za výstupky možno vytiahnúť panelovú jednotku.

3. Ovládacia doska


- K magnetofónu a gramofónu získame bližší prístup po odklopení krytu z organického skla a vyskrutkovaním štyroch skrutiek plechovej masky. Zatiaľ, čo magnetofón je voľne uložený, gramofón by sa dal vybrať po vyskrutkovaní 4 skrutiek na spodu.
- Medzi magnetofónom a gramofónom je stredný panel s hlavnými regulátormi, ktorý po vyskrutkovaní troch skrutiek pod kontrolným panélom je nadvihnutý pružinami a dá sa vyklopiť. Stredný panel je opatrený podperou. Pod panelom vo vane je uložený filtračný reťazec jednosmerného zdroja. Keď je stredný panel vyklopený, získame ľahký prístup k nasledujúcim dielcom:
 - panel hlavných vypínačov. Uvoľnením skrutiek zvnútra a vysunutím záchytiek smerom dočasne sa panel uvoľní.
 - Potom možno ľahko vymeniť chybnu žiarovku.
 - panel releevej sady (pred magnetofónom a gramofónom u AUB): po vyskrutkovaní jednej skrutky zvnútra zosunieme skrutkovač pod panel a nadvihneme ho. Môžeme overiť funkciu spinacích relí (včítane tepelného relé), ale nejustujeme kontakty!
 - panel predzosilňovačov (časť pred regulátormi). Vyskrutkovaním dvoch skrutiek zvnútra (vpravo) panel uvoľníme a môžeme ho potom vybrať,
 - panel linkových vypínačov je prichytený dvomi skrutkami zvnútra zľava. Po ich vyskrutkovaní možno panel vysunúť smerom doprava.
 - panel pred gramofónom v tomto type riadiaceho pracoviska neukrýva žiadne súčiastky.

b) Výkonový stojan (obr. 11a zapojenie svorkovníč)

Otočením kľúča doprava a zatlačením pravej časti, výtočíme rám. Prístup k zosilňovačom je taký, ako v riadiacom pracovisku, včítane vyberania panelov a jednotiek (platí aj pre kontrolný panel).



Obr. 11a



Nastavenie 100 V

Ked' máme signál z generátora horeuvedeným spôsobom privedený na zmišavač, nastavíme regulátorom (9) výstupné napätie linkového zosilňovača presne 1,55 V, tj. 0 dB na pristroji pri stlačenom tlačidle „1,55 V“ pod modulometrom. Potom prepneeme prepínač (8) vpravo od meradla do polohy „100 V~“ a pod modulometrom stlačíme tlačidlo „=“. Prepnutím páčky prepínača, ktorý je umiestnený na ľavom boku otočného rámu vedľa výkonového zosilňovača (pri otvorenom rám), do polohy „Nastav. 100 V“, musí meradlo ukazovať presne na červenú rysku. Ak nie, dostavíme výchylku trimrom, ktorý je umiestnený vpravo hore na chassis zosilňovača (pri pohľade zozadu, vedľa vstupnej elektrónky EF 86).

Postup opakujeme pre každý zosilňovač vždy prepnutím príslušného prepínača. Podobne sa prevádzka nastaví u výkonového stojana, kde prepínač pod meradlom v 1. polohe slúži k overeniu 1,55 V~, v 2. polohe pre nastavenie 100 V~, pričom ručička ukazuje na červenú rysku v strede modrého poľa.

Paralelný chod

Po nastavení 100 v na výkonovom zosilňovači prepíname páčku do polohy označenej „Paralelný chod“, kedy pracujú výkonové zosilňovače do spoločnej výstupnej linky U, V. Na riadiacom pracovisku kontrolujeme napätie na výstupnej linke U, V stlačením tlačidla „100 V“ pod modulometrom. Výchylka ručičky musí byť na 0 dB.

Na výkonovom stojane kontrolujeme napätie na výstupnej linke U, V prepnutím prepínača pod meradlom do 3. polohy označenej „L“. Výchylka ručičky musí byť na červenej ryske.

Nastavenie predpäťia koncových elektrónok.

V odstavci 04.3 bolo vysvetlené, ako sa prevádzka kontroly koncových zosilňovačov.

U riadiaceho pracoviska prepínač (8) v polohe 6 a 7 slúžil k overeniu jednotlivých zosilňovačov. (V uvedenom odstavci platí analógia k výkonovým stojanom). Ked' je prepínač zosilňovača v 3. a v 4. polohe, kontrolovali sme katódové prúdy koncových elektrónok. Ked' nie je výchylka ručičky na modrej ryske asi v 1/5 stupnice, možno ju dostaviť natočením trimrov na predpäťovej doske zosilňovača. Horný potenciometer riadi elektrónku E3 (3. poloha), spodný elektrónku E4 (4. poloha)

Upozornenie: Vo výkonových zosilňovačoch je anódové napätie 800 V. Doporučujeme nastavovať elektrické parametre zosilňovačov odborníkovi.

06 Technické údaje**a) Elektrické parametre riadiaceho pracoviska AUA 100, 120**
Technické párdmetre riadiaceho pracoviska vyhovujú 1. triede akostnej normy ČSN 36 7431.**1. Napájacie napätie 120 a 220 V, 50 Hz****2. Príkon riadiaceho pracoviska:**

- a) AUA 100—45 W
- b) AUA 110—265 W
- c) AUA 120—450 W

AUB 100—50 W

AUB 110—270 W

AUB 120—455 W

AUA 500—115 W

3. Menovité vstupné napätie:

- a) mikro I a II—0,2 mV, 200 Ω
- b) magnetofón — prispôsobený
- c) gramofón — prispôsobený
- d) rozhlasový prijímač — prispôsobený
- e) linka — 0,775 V, 600 Ω

4. Menovité vstupné napätie

- a) 1,55 V, 600 Ω — riadiaca časť
- b) 100 V, 600 Ω — výkonová časť

5. Menovitý výstupný výkon

- a) AUA 110—75 W
- b) AUA 120—150 W

6. Frekvenčná charakteristika

- a) Výstup 1,55 V : 40—15'000 Hz \pm 1 dB
- b) výstup 100 V :
 - 40—60 Hz \pm 3 dB
 - 60—10 000 Hz \pm 2 dB
 - 10—15 000 Hz \pm 3 dB

7. Činiteľ harmonického skresenia

- a) výstup 1,55 V : 60 Hz — max. 1,5 %
1 kHz — max. 1 %
8 kHz — max. 1,5 %
- b) výstup 100 V : 60 Hz — max. 3 %
1 kHz — max. 1 %
8 kHz — max. 2 %

8. Odstup rušivých napätií

- a) výstup 1,55 V : mikro — 42 dB
ostatné — 70 dB
- b) výstup 100 V : mikro max. — 0,8 V
ostatné max. 50 mV

b) Elektrické parametre výkonových stojanov**9. Menovité sieťové napätie výkonového stojana je 120 a 220 V, 50 Hz.****10. Príkon pre jednotlivé typy je:**

- a) AUC 110—220 W
- b) AUC 120—410 W
- c) AUC 130—600 W
- d) AUC 140—790 W

11. Menovité vstupné napätie je 1,55 V. Vstup je nesúmerný a plynule regulovateľný.

Vstupná impedancia jedného 75 W zosilňovača je min. 10 k Ω .

12. Menovité výstupné napätie je 100 V pri 1000 Hz, menovitom sieťovom napätií a zaťažení menovitým zaťažovacím odporom.

Menovité výstupné napätie stúpne pri úplnom odpojení menovitého zaťažovacieho odporu v pásme 40—4000 Hz max. o 20 %.

Menovitý zaťažovací odpor pre výkonový stojan:

- a) AUC 110—133 Ω
- b) AUC 120—67 Ω
- c) AUC 130—44,5 Ω
- d) AUC 140—33,3 Ω

13. Menovitý výstupný výkon výkonového stojana je:

- a) AUC 110—75 W
- b) AUC 120—150 W
- c) AUC 130—225 W
- d) AUC 140—300 W

14. Frekvenčná charakteristika. Odchýlky zisku voči referenčnej frekvencii 1000 Hz neprekročia v pásme:


- a) 40—60 Hz \pm 2 dB
- b) 60—10 000 Hz \pm 1 dB
- c) 10 000—15 000 Hz \pm 2 dB

15. Činiteľ harmonického skresenia pri vybudení na menovitý výkon pri 1000 Hz a 80 % menovitého výkonu pri 60 Hz a 8000 Hz neprekročí:

- a) 60 Hz — 2 %
- b) 1000 Hz — 1 %
- c) 8000 Hz — 2 %

16. Rušivé napätie na výstupe zaťaženom menovitým zaťažovacím odporom a pri vstupe uzavorenom 60 ohmovým odporom je max. 50 mV.

ZOSILŇOVAC 1



X O X O X O X O $\frac{1}{2}$ U V W Rz m2 m1 $-g_2 -g_1$ 155V

SIEŤ Z1 Z2 VENTIL

Obr. č. 12

c) Pracovné podmienky, rozmery a váha ústredne

Vlastnosti ústredne sú záručené v rozmedzí teplôt okolia od -10°C do $+35^{\circ}\text{C}$ pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 % až 75 % a. menovitom siefom napäti $\pm 10\%$. Prostredie musí byť bez chemických vplyvov.

Riadiace pracovisko:	šírka	1481 mm max.
	hĺbka	731 mm max.
	celková výška	875 mm
	výška manipul. dosky	750 mm
váha: AUA 100	váha: AUA 100	110 kg
	AUA 110	124 kg
	AUA 120	138 kg
	AUB 100	114 kg
	AUB 110	128 kg
	AUB 120	142 kg
	AUA 500	134 kg
výkonový stojan:	šírka	630 mm max.
	šírka podstavca	570 mm
	výška	1110 mm max.
	výška podstavca	60 mm
	hĺbka	344 mm max.
	váha AUC 110	71 kg
	AUC 120	84 kg
	AUC 130	97 kg
	AUC 140	110 kg

Vytočenie rámu cca 125°

b) Záruka

Výrobca poskytuje záruku na správnu činnosť ústredne. Po dobu 12 mesiacov odo dňa predaja odstráni výrobca bezplatne všetky závady spôsobené materiálom alebo prevedením. Zo záruky sú vylúčené ustredne poškodené hrubým alebo neodborným zásahom a vady, ktoré výroba nezavinila (poškodenie počas dopravy, vady vzniknuté použitím vyššieho napájacieho napäcia apod.)

07 NÁHRADNÉ DIELY DODÁVANÉ S ÚSTREDŇOU

1. Riadiace pracovisko AUA 100	poistky	2X0,4 A
AUA 110	poistky	8X0,4 A
	poistky	2X2 A
AUA 120	poistky	14X0,4 A
	poistky	4X2 A
2. Výkonový stojan	AUC 110	poistky 2X2 A
		poistky 2X0,8 A
	AUC 120	poistky 7X0,4 A
		poistky 4X2 A
	AUC 130	poistky 2X0,8 A
		poistky 13X0,4 A
	AUC 140	poistky 6X2 A
		poistky 2X0,8 A
		poistky 19X0,4 A
		poistky 8X2 A
		poistky 2X0,8 A
		poistky 25X0,4 A

Riadiace pracoviská majú ďalej toto príslušenstvo:

- 2 konektory 6AF 895 12
- 1 prepojovacia šnúra ku generátoru
- 1 mikrofón AMD 103
- 2 kľúče patentné

Keždé riadiace pracovisko a výkonový stojan má súčasne priložených:

- 3 ks žiaroviek 6,3 V/0,3 A
- Návod k obsluhe, záručný list a osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku.

Poznámka: Magnetofón a gramofón má priložený vlastný návod k obsluhe a záručný list.





Schéma zapojenia signálnej skriňky AYU 100



Obr. 13

Schéma zapojenia signálnej skriňky AYU 101

08 PRÍSLUŠENSTVO

Všeobecný popis

Signálne skrinky sa používajú všade tam, kde je potrebné diaľkovo ovládať a mikrofónom modulovať riadiace pracoviská. Vzdialenosť medzi signálnou skrinkou a rozhlasovou ústredňou je pri kapacite tienenného vodiča cca 200 pF a ovládaciach vodičov Cu 0,75 alebo 1,5 AL maximálne 50 m. Modulačná linka sa pripája tienennou dvojlinkou. Do skrinky sa zapája na svorkovnicu 1—3 živý 2 tienenie. V prípade, že ovládacia skrinka je ďalej ako uvedená vzdialenosť je možno použiť mikrofónny predzosiľovač s výstupom 1,55 V a toto napäťie privádzat na vstup linky do riadiaceho pracoviska. Do riadiaceho pracoviska sa modulačná linka pripája tienonym konektorm.

Popis pri prevádzke AYU 101.

Táto skrinka umožňuje zapínať riadiace pracovisko AUA 100—120 v prípade, že riadiace pracovisko je nažeravené. Zapnutím vypínača A zopne riadiace pracovisko anódy. V ľavej časti skrinky je šošovka označená O. Táto sa rozsvietí vtedy, keď je na riadiacom pracovisku vysunutý príslušný regulátor hlasitosti. Signalizácia zopnutých anód (až keď riadiace pracovisko zopne anódy) sa indikuje rozsvietenou kontrolou žiarovkou označenou A. Riadiace pracovisko musí byť nažeravené a vysunutý príslušný regulátor hlasitosti (podľa toho, do ktorého vstupu privádzame signál zo signálnej skrinky). Regulátor má byť v takej polohe, aby i pri dynamickom prednese do mikrofónu nezasahovala ručička modulometra do červeného poľa. Ukončenie prevádzky: Vypínač označený A dáme do polohy 0, tým sa vypnú anódy v riadiacom pracovisku a zostane pohotovostne zapojené pre prevádzku bud' vlastnú alebo zo signálnej skrinky.

Popis pri prevádzke AYU 101.

Táto skrinka umožňuje zapínať riadiace pracovisko nenažeravené. V riadiacom pracovisku musí byť príslušný regulátor hlasitosti (podľa vstupu, na ktorý privádzame moduláciu) v takej polohe, aby i pri dynamickom prednese ručička modulometra nezasahovala do červeného poľa.

Zapínanie riadiaceho pracoviska: Zapnutím vypínača Ž zapneme žeraviaci okruh riadiaceho pracoviska, čo nám na signálnej skrinke indikuje kontrolná žiarovka označená Ž. Po uplynutí cca 30 sec. môžeme zapnúť vypínač označený A. Ak v riadiacom pracovisku zaplo tepelné relé rozsvieti sa kontrolná žiarovka, označená A a signalizuje že sú zapnuté anódy. Ak tepelné relé ešte nezoplo musíme ešte chvíľku počkať a anódy sa zopnú automaticky. Keď sa zaplo anódy je ústredňa pripravená k prevádzke.

Ukončenie prevádzky: vypneme vypínač A a Ž do polohy 0, tým úplne vypneme riadiace pracoviská.

Táto signálna skrinka môže spolupracovať s ústredňami typu AUA 500, 501, AUB 100, 110, 120, AUA 11, 121.

Riadiace pracovisko AUA 101, 111, 121

Toto riadiace pracovisko je zvláštnym prevedením riadiaceho pracoviska AUA 100, 110, 120. Rozšírené je o zdroj diaľkového zapínania, ktoré sa využíva pri spolupráci tejto ústredne so signálou skrinkou AYU 101.

Riadiace pracoviská sa od seba líšia výstupným výkonom.

AUA 101 — 0 W

AUA 111 — 75 W

AUA 121 — 150 W

Ostatné technické údaje sú zhodné s AUA 100—120. Schéma prepojenia ústredne je zhodná s prepojením ústredne AUB, AUA 500 so signálou skrinkou.

Upozornenie: Prípady atypického prevedenia a zapojenie rozhlasových ústrední je možné zaistovať po predchádzajúcej dohode s výrobcom.